


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC R2Z76767	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-ES8579	Laufleistung	50 076 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓





**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**















Inspektion	✗
------------	---

**Reifen**








**Außenschäden**

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
		Position	-			Position	Vorne
4		Bauteil	Motorhaube	5		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-





6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Antenne	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Antenne																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Trennwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Trennwand	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radkasten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radkasten	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Trennwand																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Radkasten																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radhausverkleidung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum-/Laderaumboden</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Radhausverkleidung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türinnenhaut	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türinnenhaut																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	17		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schriftzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	19		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Logo Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	21		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türinnenhaut	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türinnenhaut																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

**DEKRA Automotive Solutions**

9		Bauteil	Innenverkleidung	16		Bauteil	Bordmappe komplett
		Position	Vorne links			Position	-
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
22		Bauteil	Bordmappe komplett			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Sonstiges**

1		Bauteil	Inspektion			Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
23		Bauteil	Lackvorbereitung			Bauteil	Lackierung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Lackierung			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten**
**Gesamt netto** **3.862,47€**