

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002445993
Besichtigt am: 04.05.2026 09:59
Berichts-Nr: 10570733
FIN: WVGZZZC15PY161800



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CKR
Erstzulassungsdatum:	24.10.2023
Laufleistung:	35.260 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Köln" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6 Lautsprecher	Einton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 27 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber elektrisch
Ambientebeleuchtung	Fertigungsablauf Pamplona
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert	Fußhebelwerk "Standard"
Ausstattungsanpassung	Gehobene Ausstattung
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumabdeckung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Geschwindigkeitsbegrenzer
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halbleitersteuerung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Handbremshebelgriff in Leder
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel	Innenspiegel abblendbar
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Transition" Schwarz / Grau, für Instrumententafel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Design-Paket "Schwarz" inkl. Leichtmetallräder "Köln" in Schwarz/glanzgedreht	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Überführungsausrüstung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Dichtungen außen
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Proaktives Insassenschutzsystem
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Lendenwirbelstützen vorn	Radio
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Radstand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Reifen 215/45 R 18
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifenkontrollanzeige
Müdigkeitserkennung	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
Multifunktionsanzeige "Plus"	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionskamera	Schalthebelknopf in Leder
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen vorn
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Nicht Heissland	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notbremsassistent "Front Assist"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Servolenkung
Ohne 2. Batterie	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Diag"
Ohne Anhängervorrichtung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Aufkleber und Embleme	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dynamic Drive Control	Stabilisator vorn
Ohne ECO-Funktion	Standard-Klimazonen
Ohne Folienbeklebung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
Ohne Lichtassistent	Telefonschnittstelle
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Textilfußmatten vorn und hinten
	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typrüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Chesterfield" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/55 R17
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein			Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	6,0 mm
Vredestein			Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	6,0 mm
Vredestein			Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	7,0 mm
Vredestein			Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC15PY161800

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570733
vom: 08.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

