

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MK 0383E	Fahrgestell-Nummer:	YV1XZEFVKN2779955
Vertrags-Nummer:	43752083	Erstzulassung:	02.05.2022
Internes KZ:	15071240	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	2030	zul. Gewicht (kg):	2480

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 43752083
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 0383E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.05.2026	9060000027	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
07.06.2025	9059948411	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
18.02.2024	9059881434	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
04.05.2023	9059847511	Eigenverschulden		Nein	Nein
11.04.2023	9059845046	Eigenverschulden	Heckklappe Fahrerseite	Ja	Nein
			Stossstange hinten Fahrerseite		
05.11.2022	9059837374	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
			Kotflügel vorne Beifahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 43752083
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 0383E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1XZEFVKN2779955

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	65,672 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	608 Tag(e)
Type / Model	XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Vehicle Identification number	YV1XZEFVKN2779955	Power / Engine displacement	/ 0 ccm
First registration	2 May 2022	Upholstery/Colour	Alcantara / Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Grey
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Boot lid - interior trim - Scratch(es) - Loss in value
2	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
3	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
5	Front bumper	Spoiler - Scratch(es) - Smart repair
6	Equipment	Vehicle key with remote control (Zweitschlüssel fehlt) - Replace
7	2nd wheel set	2 tyres - Damaged - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Paint
9	Bonnet	Bonnet - Scratch(es) - Paint
10	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratch(es) - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - No deduction
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratch(es) - No deduction



Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Side right, Professionally repaired, Invoice of repair done Non-existent, from 5 Nov 2022

Detected repainting

No.	Location
1	Boot lid / rear door, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	255/45 R19 104H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103V	Michelin	All-season tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.
2	235/50 R19 103V	Michelin	All-season tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
Type / Model	XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle5- türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik	Mileage (Read)	65,672 km
Vehicle Identification number	YV1XZEFVKN2779955	First registration	2 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46438834



Figure 13: Interior




Figure 14: Interior



Figure 15: VIN



Figure 16: Accessories



Figure 17: Documents




Figure 18: Documents




Figure 19: Documents



Figure 20: Mounted tyres



Figure 21: Mounted tyres



Figure 22: Mounted tyres



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.




Figure 32: Misc.




Figure 33: Misc.



Figure 34: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #1: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratch(es) - Loss in value




Damage #2: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #3: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value




Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Scratch(es) - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Scratch(es) - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Scratch(es) - Smart repair



Damage #6: Equipment: Vehicle key with remote control (Zweitschlüssel fehlt) - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



Damage #9: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Deformed - Replace



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Deformed - Replace



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Deformed - Replace



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Deformed - Replace



Pictures of repainting



Repainting 1: Boot lid / rear door



YV1XZEFVKN2779955

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	65.672 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	608 Tag(e)
Typ/Modell	XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Fahrgestellnummer	YV1XZEFVKN2779955	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	02.05.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - Kratzer - Smart Repair
6	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel fehlt) - erneuern
7	2.Radsatz	2 Reifen - beschädigt - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
9	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr. Vorschaden

1 Front, Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 05.11.2022

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

1 Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 104H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103V	Michelin	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 103V	Michelin	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung

Klimaanlage

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	XC40 Recharge Core Single Motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	65.672 km
Fahrgestellnummer	YV1XZEFVKN2779955	Erstzulassung	02.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46438834




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel fehlt) - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - verformt - erneuern



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott