

3. Fahrzeug mit Dekoinnovation(en) ausgestattet : Ja
3.1. Allgemeiner Code der Dekoinnovation(en) : e2 33 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 - Emissionen durch die Dekoinnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend) : LPG/CNG/Ethanol :
Benzin / Diesel : 2.02 g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend) : LPG/CNG/Ethanol :
Benzin / Diesel : 2.02 g/km
4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen gemäss Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte : Benzin / Diesel : CO2-Emissionen : 173 g/km
Niedrig : 128 g/km
Hoch : 113 g/km
Hochstwert : 141 g/km
Kombiniert : 134 g/km
WLTP Werte : LPG/CNG/Ethanol : CO2-Emissionen :
Niedrig :
Mittel :
Hoch :
Hochstwert :
Kombiniert :
Gewicht :
5. Volllektische Fahrzeuge und extern auf ladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäss (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Volllektische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch :
Elektrische Reichweite :
5.2. extern auf ladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) :
Elektrische Reichweite (EAER) :
Elektrische Reichweite :
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäss Anhang II Abschnitt 5.15: Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar
30.1: (*) 1560 mm
30.2: (*) 1547 mm
07: (*) 1576 mm
35: (*) 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 32
35: (*) 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 35
35: (*) 215/55 R18 (95)H, 7.00 J 18 - 35
Nein

RENAULT

046CC0125838
www.PS-Team.de

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner : Pierre JACQUEMOT
bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : RENAULT
0.2. Typ : RJB
Variante : RJB
Version : NDBU8JAS300
CAPTUR
0.2.1. Handelsbezeichnung :
0.2.3. Kennungen (gegebenfalls) :
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :
0.2.3.2. Kennung der AIC-Familie :
0.2.3.3. Kennung der PEKS-Familie :
0.2.3.4. Kennung der Fahwidderstandsfamilie :
0.2.3.5. Kennung der Fahwidderstandsmatrix-Familie (gegebenfalls) :
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gall
92100 Boulogne-Billancourt
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
An der rechten B-Saeule angebracht
0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten :
des Herstellers :
An der rechten B-Saeule eingeschlagen
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VF1RJB00X69075243
0.11. Fahrzeugherstellungsdatum : 08/04/2022

mit der erteilten Genehmigung vom : e2*2007/46*0684*16
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt : 04/03/2022
und zur Fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitssuessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann :
Rechtsverkehr :
Metrische Einheiten :

Guyancourt
P. JACQUEMOT
Leiter der Abteilung Homologation
13/05/2022



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



01.06.2022	3333	BOK00115 0	02	01	0103/06000	196
M1	AB		04227		1797	
VF1RJ00X69075243	5		1567		001373	
RENAULT				00075		
RJB			0134	001834		1834
HHZ			01010	01020		
NOBUASJA5300			01010	01020		
			072	02565		067
CAPTUR			01500	0685		
RENAULT (F)			215/55 R18 95H			
FZ.2.PERS.BEE.B. 8 SPL.			215/55 R18 95H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*2018/1832AP			WEIS			0
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			22*2007/46*0684*16			
HYBR.BENZIN/E			04.03.2022			EN307520
0008	36AP	01332				
P.2: ELEKTRO 3,6 KW*WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSION						
SKLASSE: 01.06.2022*						

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Werkmale
01.06.2022	36711	4402734	Die Schmeider Gruppe GmbH Heilbronner Str. 63 74382 Neckarwestheim Tel. 07133-22973-0
02.06.2022	37793	4402734	Autohaus Schupp GmbH Heilbronner Str. 63 74382 Neckarwestheim Tel. 07133-22973-0

Bild 12 : Wartungsnachweis




Bild 13 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken




Bild 18 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken




Bild 19 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 22 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 23 : Turboladerleitung eingerissen



Bild 24 : Turboladerleitung eingerissen




Bild 25 : Turboladerleitung eingerissen



Bild 26 : LM Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 27 : Stoßfänger vorne, Spoilern verschrammt



Bild 28 : Stoßfänger vorne, Spoilern verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 175 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand hinten rechts.

Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2022	Letzte Zulassung	01.06.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Captur TCe 140 EDC GPF
Aufbauart	Geländewagen	Türen	R.S. LINE
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	3333 / BOK	Schlüssel-Nr.	VF1RJB00X69075243
Km-Stand abgelesen	42404	Nächste HU §29 StVZO	40442976
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	06 / 2027
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	4 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	1332
	N1 I		Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 21.02.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbags, Armaturenbrett in Carbon Optik, Außenspiegel in Dachfarbe, Bremslicht mit LED-Technik, Dachhimmel in Schwarz, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, Doppelter Laderaumboden, Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung LED vorne und hinten (2 + 3 Spots), Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten in C-Form, Lackierung: Zweifarbi-Uni-Lackierung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Mittelkonsole freischwebend, Mittelkonsole mit 2 offenen Becherhaltern, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: AUSSENLOOK-PAKET R.S. LINE Design, Paket: Innenlook R.S. LINE, Paket: R.S. LINE Signature-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung R.S. LINE in Schwarz, Radio: EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" R.S. LINE, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsabstandswarner, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3), Spurhalteassistent, Start & Stop System, Tagfahrlicht LED, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türzierleisten und Unterfahrschutz mit "RENAULT SPORT" Schriftzug, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperre, eCall-Notrufsystem


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
REPNTC	Außenspiegel in Black-Pearl-Schwarz
	Digitales Tachodisplay 10-Zoll
2TON	Lackierung: Zweifarbi-Metallic-Lackierung
SGACHA	Sitze: Sitzheizung für Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 22.05.2026 bei Kilometerstand 41.681

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Turboladerleitung eingerissen, erneuern (Bild 23, 24, 25)
2. Stoßfänger vorne, Spoilern verschrammt, erneuern (Bild 27, 28)
3. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 17, 18)
4. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19, 20, 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge vorne rechts zerkratzt, (Bild 26)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15, 16)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 13, 14)