

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Commissie bij aankoop

Kenteken: (chassisnr: LSJW74095LZ080759)



MG ZS EV LUXURY 45 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK

Uitvoering volgens lease software: 44.5kWh ev luxury 110kW aut

Km-stand	142156 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1532 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	30-06-2021	Aantal cilinders	0	Wielbasis	259 cm
Datum eerste afgifte NL	30-06-2021	Vermogen	105 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	30-06-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, afdaal assistent, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakrails, dakspoiler, dodehoek detectie, elektronische remkrachtverdeling, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch glazen panorama-dak, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, file assistent, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, LED dagrijverlichting, lederen bekleding, lichtmetalen velgen 17", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, verkeersbord detectie, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel (af fabriek), Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Electrisch verstelbare bestuurdersstoel.

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	1 mm	Zomer	Michelin	215/50 R17
RV	1 mm	Zomer	Michelin	215/50 R17
LA	1 mm	Zomer	Michelin	215/50 R17
RA	1 mm	Zomer	Michelin	215/50 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja, afgestempeld t/m 109190 km
Laatste beurt gehad bij km-stand	109190 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg linksvoor



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukjes en steenslag
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Spiegelkap links
Omschrijving:
Glas gebroken
Gegeven oplossing:
Vervangen en monteren



Deel:
Dak
Omschrijving:
Roestplekjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Geoxideerd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Geoxideerd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Hoedenplank
Omschrijving:
Gebroken
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.