

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: LAND ROVER Defender 3.0 D300 MHEV X 110 Sports Utility Vehicle 5-türig 2997 ccm
300 PS / 221 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	FFB-AT 0377	Fahrgestell-Nummer:	SALEA7BW3P2236811
Vertrags-Nummer:	38998085	Erstzulassung:	11.10.2023
Internes KZ:	15116400	Kilometer-Stand:	85536
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

**LAND ROVER Defender 3.0 D300 MHEV X 110 Sports Utility Vehicle 5-türig 2997 ccm 300 PS / 221 KW
Diesel 8-Gang Automatik**

Lackierung: 1CD

Polsterung: 304KB

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 94.033,61

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

ANHÄNGERKUPPLUNGSPAKET	1.824,36
Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar	0,00
Dachreling in Schwarz	0,00
Frontscheibe aus Wärmeschutzglas	222,69
Haushaltssteckdose im Laderaum	117,64
Lackierung Grasmere Green metallic	0,00
Laderaumschienen	168,06
Lenksäule, elektrisch verstellbar	336,13
Panoramaschiebedach, mit elektrischer Sonnenblende	0,00
Scheinwerferreinigungsanlage	235,29
Sitze in Resist in Ebony mit Interieur in Ebony/Ebony	0,00
WiFi-Hotspot mit Datentarif	480,67
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 97.418,45

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 115.927,96

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 115.927,96

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	LAND ROVER Defender 3.0 D300 MHEV X 110 Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 300 PS / 221 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	221 / 300	Hubraum:	2997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	241
durchschn. Verbrauch/100 Km:	9,200	Tankinhalt:	89
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,0000
Leergewicht (kg):	2436	zul. Gewicht (kg):	3200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 38998085
Amtliches Kennzeichen: FFB-AT 0377
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Defender 3.0 D300 MHEV X 110 Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 300 PS / 221 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
04.05.2026	9059994936	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag	Ja	Nein
14.02.2026	9059981247	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 38998085
Amtliches Kennzeichen: FFB-AT 0377
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Defender 3.0 D300 MHEV X 110 Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 300 PS / 221 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.01.2025	31306	Inspektion und Wartung
22.01.2025	31306	Bremsflüssigkeitswechsel
22.01.2025	31306	Wartungszusatzumfänge
09.12.2025	67852	Bremsflüssigkeitswechsel
09.12.2025	67852	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	FFB-AT 377
Berichtsnummer :	0000000934953-DE613		
Referenznummer:	31221479		

Fahrzeugdaten

Land Rover Defender (L663)(09.2019->) 110 75th Limited Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	SALEA7BW3P2236811	Laufleistung abgelesen:	85536 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.10.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2997 ccm / 221 kW (300 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Grasmere Green
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2026 / 10.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	67852 / 09.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	255/60/R20/112H 7.8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	255/60/R20/112H 7.8 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	255/60/R20/112H 7.8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	255/60/R20/112H 7.8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	255/65/R19/112V 4.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/65/R19/112V 4.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	255/65/R19/112V 4.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/65/R19/112V 4.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) • Alarmanlage perimetrisch • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte • Dach Wagenfarbe • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) • Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse) • Fahrassistenz-System Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion • All-Terrain-Bereifung • Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer) • Außenspiegel Narvik Black • Dachhimmel Morzine in Ebony • Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet • Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
Rückfahrkamera • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent) • Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen) • Heckleuchten LED • Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Grasmere Green • Innenraumbelichtung Premium • Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz • Keyless-Entry • Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn • Lenkrad (Dinamica) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Luftfederung elektronisch geregelt • Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur • Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, mit Signalverstärker • Nebelscheinwerfer • Radstand 3022 mm • Reserverad vollwertig (LM-Felge 20 Zoll) • Rücksitze teilbar (40:20:40) beheizbar, mit Armlehne • Schalt-/Wählhebelgriff Resist • Service-System: Amazon Alexa • Signaturgrafik inkl. Staufach im Innenraum und Teile der A-Säule in Wagenfarbe • Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) klimatisiert und heizbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Surround-Kamerasystem • Terrain-Response-System konfigurierbar • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent • Frontscheibe heizbar • Getränkehalter vorn • Infotainment-System: Pivi Pro Navigationssystem Pro • Innenausstattung: Dekoreinlagen Robustek • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Ionisator zur Luftreinigung Pro mit 2.5 PM Filter • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik 3-Zonen • Laderaumabdeckung • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Luftqualitätssensor • Metallic-Lackierung • Motor 3,0 Ltr. - 221 kW Turbodiesel Mild-Hybrid
Mild-Hybrid 221 kW (Motor 3,0 Ltr. - 221 kW Turbodiesel) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwaschdüsen heizbar • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Resist (Ebony) • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Teppich-Fußmatten • Touchscreen-Farbdisplay (11,4 Zoll) • Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe) |
|---|---|

Sonderausstattung

- Anhänger-Paket
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar)
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Steckdose 230V im Kofferraum

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
---------------------	---

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	A-Säule Vorne - Links	Beschädigt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Rückleuchte Rechts	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung




1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. A-Säule Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



4. A-Säule Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



4. A-Säule Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



5. Rückleuchte Rechts
Beschädigt - Erneuern



5. Rückleuchte Rechts
Beschädigt - Erneuern



5. Rückleuchte Rechts
Beschädigt - Erneuern