

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53356078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1286
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
03.01.2025	9059936963	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
07.11.2024	9059913348	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite Delle Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle	Ja	Nein
18.01.2024	9059875998	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Stosstange vorne Beifahrerseite Riss Frontgrill Beifahrerseite lose	Ja	Nein
08.11.2023	9059868809	Fremdverschulden	Stosstange hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
18.03.2023	9059842915	Eigenverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53356078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1286
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.12.2023	29401	Wartungszusatzumfänge
28.12.2023	29401	Inspektion und Wartung
17.03.2025	52891	Inspektion und Wartung
17.03.2025	52891	Bremsflüssigkeitswechsel
17.03.2025	52891	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-AP 1286
Berichtsnummer :	0000000922853-DE968		
Referenznummer:	31192373		

Fahrzeugdaten

Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0JXXGAHJNB61758	Laufleistung abgelesen:	64561 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.02.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 15:20 57076 Siegen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1084 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2028 / 02.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	52891 / 12.03.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Ford SYNC 3
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kältemittel R 1234 YF
- Lackierung Race-Rot
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Batterie 52 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Motoren mit Zahnriemen (Varianten)



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)• Radioempfang digital (DAB)• Reifen-Reparaturkit• Rücksitz gezüchtet• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6• Scheinwerfer LED• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion• Seitenairbag vorn• Sitz vorn links höhenverstellbar• Sonnenblende rechts mit Spiegel• Start/Stop-Anlage• Tagfahrlicht LED• Türgriffe außen Wagenfarbe• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle• Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none">• Otto-Partikelfilter (OPF)• Reifen 195/60 R15 ..T• Reifendruck-Kontrollsystem• Rücksitzlehne klappbar• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor• Servolenkung elektrisch• Sonnenblende verbindet mit Spiegel• Stahlfelgen 6x15• Stoßfänger Wagenfarbe• Trommelbremse hinter• Verglasung getönt• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Komfort-Paket• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | <ul style="list-style-type: none">• Winter-Paket• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	



Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Kratzer	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern