

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002511284
Besichtigt am:	23.06.2026 11:39
Berichts-Nr:	10858990
FIN:	WVGZZZ5N1PM083376



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIU
Erstzulassungsdatum:	16.06.2023
Laufleistung:	54.774 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Kristallgrau/Titanschwarz/ Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel schwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Valencia" 8,5 J x 19, Volkswagen R	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
8 Lautsprecher	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airstop®-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Allradantrieb 4MOTION	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Umfeldbeleuchtung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Mexiko
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bergabfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcknetz
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar

Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck

Head-up-Display

Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Vienna", Volkswagen R, inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion

LED-Rückleuchten dunkelrot

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen

Mittelarmlehne vorn

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

R-Line Ausstattung

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknopf in Leder

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Leder "Vienna" gelocht, "R-Line"-Logo vorn
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Radhausverbreiterungen schwarz
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau
 Top-Komfortsitze vorn
 Top-Paket
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit Komforteinstieg auf der Fahrerseite
 Vordersitze mit aktiver Klimatisierung
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 VWD Modellpflege
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/45 R 19 100 T	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/45 R 19 100 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/45 R 19 100 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/45 R 19 100 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Nein

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
3	Motorabschirmung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren
5	Fußmatten	Loch	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	195,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	188,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N1PM083376

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



2 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen





3 - Motorabschirmung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Fußmatten - Loch - Ersetzen



6 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN



1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858990
vom: 23.06.2026