

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO4982NGW / WBA11GH0307U41723 / 7U41723

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.577

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4982NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4982NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda tr iz	OBSERVACIÓN-	

4982NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura retrovisor puerta iz	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático tr dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Tapa inf retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
15. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	REPARAR
16. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
18. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Embellecedor moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
23. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
24. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
25. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

4982NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
29. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR