



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	PEUGEOT
Model / version:	5008
Vin:	VF3MCYHZUMS194333
Plate:	
Mileage:	121654
First registration:	06/09/2021
Color:	Perla nera z

ADDITIONAL INFORMATION





Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✓
Insurance certificate: ?
Maintenance book:
Number of keys: 2
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
Prise USB
8 rapports
Projecteurs à LED
Hauteur avant 55
Indice de vitesse arrière V
Climatisation automatique
Pare-soleil conducteur éclairé
Diesel
96 kw
Nacrée vernissée
Rétroviseurs rabattables électriques
Siège avant gauche à réglage électrique
Siège avant gauche à réglage lombaire
Direction assistée électrique

Radio avec système de navigation
Système télématique
Usine de fabrication Sochaux
Diamètre avant 19
Hauteur arrière 55
Largeur avant 205
Climatisation réfrigérant 1234YF
Pare-soleil passager éclairé
1499 cm3
130 ch
Rétroviseur gauche à réglage mémorisé
Siège avant gauche chauffant
Sièges avant à réglage électrique
Sièges avant à réglage lombaire
Volant cuir

4 haut-parleurs
Transmission automatique
Projecteurs à allumage automatique
Diamètre arrière 19
Indice de vitesse avant V
Largeur arrière 205
Climatisation 2 pulseurs
Finition intérieure Alcantara
1.50 litre
Euro 6.3
Rétroviseur droit à réglage mémorisé
Sièges avant chauffants
Siège avant gauche à réglage mémorisé
Garnitures tissu et Alcantara
Aide au stationnement avant

Aide au stationnement arrière	Assistance au parking	Caméra avec vision à 360°
Equipement Stop & Start	Super condamnation	Ouverture du coffre électriquement
Alarme	Lunette arrière teintée foncée	Vitres de portes avant acoustiques
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de portes arrière acoustiques	Vitres de custode teintées foncées
détecteur de pluie essuie-vitre	Toit ouvrant électrique	Toit ouvrant vitré panoramique
Attelage avec boule amovible	Airbag rideaux avant	Airbag rideaux arrière
Antiblocage de freinage ABS	Avertisseur d'angle mort	kit réparation pneus 450 ML
Autodiagnostic EOBD	depuis 08.21 16355	palettes de sélection au volant
Facelift	fonctionnalité "Mirror Screen"	acoustique hautement améliorée
réservoir carburant avec protection contre les erreurs de remplissage (Diesel)	insonorisant tablier 7 kg	1-ère période 2019/avant 3-ème période 2021
pays froids	régulation ventilation automatique	sécurité enfants électrique
amplificateur Equalizer Premium	commodo avec commande polyphonie et décorations chromées	vision nocturne
2 sièges séparés au 3-ème rang	pièces av reculées	tapis de sol Twist Yarm
avertisseur accordé	tablette rabattable dans les dossiers des sièges av	sièges av avec fonction massage
Keyless Entry/Start	compresseur de climatisation avec coupleur	système AdBlue avec SCR (Selective Catalytic Reduction)
rétroviseur int jour/nuit automatique dans cadre	rangée de boutons chromée	pédalier en Alu
pré-chauffage du carter	gestion acoustique dynamique du bruit de la mécanique	régulateur de vitesse avec Stop & Go
système de freinage automatique AEBS3	batterie 70 Ah EFBC	bandeaux de protection latérale noir brillant
condenseur de 23,5 dm² et de 12 mm d'épaisseur	possibilité de réparation améliorée	protection compartiment chargement
pré-chauffage habitacle	radiateur de 28 dm² et de 28 mm d'épaisseur en aluminium	moniteur DGT10C HD
recirculation d'air avg/avd	équipement GT Black Pack	

EQUIPMENT			
Board computer:		Central locking:	
Compressor:		Cruise control:	
Gps:		Power steering:	
Rear parking sensor:		Repair kit:	
Front seats heated:		Steering wheel:	
Electric windows:		Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	0

TIRES						
Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	2 mm			Summer		
Front right	2 mm			Summer		
Rear left	6 mm			Summer		
Rear right	6 mm			Summer		

DAMAGES SUMMARY		
NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED		
#	Location	Damage type
2	Bumper F	Scratch(es)
3	Alloy rim FL	Scratch(es)
4	Door FL	Dent(s) and scratch(es)
5	Step L	Dent(s) and scratch(es)
6	Alloy rim RL	Scratch(es)
7	Luggage compartment cover	Missing
8	Alloy rim RR	Scratch(es)
9	Door RR	Deformed / Strained

#	Location	Damage type
10	Step R	Dent(s) and scratch(es)
11	Wing FR	Scratch(es)
12	Alloy rim FR	Scratch(es)
13	Tyre FL	Worn
14	Tyre FR	Worn

Total: 13

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Damaged	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

2 - Bumper F - Scratch(es)



3 - Alloy rim FL - Scratch(es)



4 - Door FL - Dent(s) and scratch(es)



5 - Step L - Dent(s) and scratch(es)



6 - Alloy rim RL - Scratch(es)



7 - Luggage compartment cover - Missing



8 - Alloy rim RR - Scratch(es)



9 - Door RR - Deformed / Strained



10 - Step R - Dent(s) and scratch(es)



11 - Wing FR - Scratch(es)



12 - Alloy rim FR - Scratch(es)




13 - Tyre FL - Worn



14 - Tyre FR - Worn



1 - Bodywork - Damaged - Renta®



SIGNATURE