

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	209 g/km	9.2	l/100 km
Außerorts:	132 g/km	5.8	l/100 km
Kombiniert:	160 g/km	7.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)	Wh/km	km
--------------------------------------	-------	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	262 g/km	11.5	l/100 km
Mittel	163 g/km	7.2	l/100 km
Hoch	143 g/km	6.3	l/100 km
Höchstwert	171 g/km	7.5	l/100 km
Kombiniert:	173 g/km	7.6	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17x50.5	235/55R19 Min 98H;7.5Jx19x50.5
235/60R18 Min 98H;7.5Jx17x50.5	235/60R18 Min 98H;7.5Jx18x50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20x52.5	255/45R20 Min 98H;9Jx20x38.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21x38.5	255/40R21 Min 98H;8.5Jx21x49.5
265/35R22 Min 98H;9Jx22x43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogen

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg
(Ort)

20220209
(Datum)



Johan Bogen
(Unterschrift)



VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3.1 Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn., nicht automatisiert
3.2 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

- 4.1 Radstand: 2865 mm
4.2 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 2865 mm 3-4: 2865 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1936 kg
16. Technisch zul. Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1 Deichselanhängers: 2300 kg
18.3 Zentralachsanhängers: 2300 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T6
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor/bivalenten Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung: 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.1 Höchstlebensleistung: 10 kW (Elektromotor)
27.3 Höchstlebensleistung: 8 kW (Elektromotor)
27.4 Höchstlebensleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschallgetriebe ausfüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radanfangung

30. Spurweite: 1. 1653 mm 2. 1657 mm 3. 1657 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen. Vorne: 235/60R18 107V; 7.5Jx18x50.5 A/C Hinten: 235/60R18 107V; 7.5Jx18x50.5 A/C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5. 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5. 2 vorn und 3 hinten.
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Drive-by: 69 dB(A)
47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind.:
47.1.2 Prüfmasse: 2006 kg
47.1.3 Querschnittsfläche: 2.610 m²
47.1.4 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
47.1.5 Fahrwiderstandskoeffizienten f₀: 123.5 N
47.1.6 f₀: 0.235 N/(km/h)
47.1.7 f₁: 0.04248 N/(km/h)²
47.1.8 f₂:
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Minimierungsfaktor (f_{acc}): N/A
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverfahren:
48.1 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)	CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301.5	12.7	9.6	29.1	0.23	1.51E+11		

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Losteile



Bild 14 : „T“-Tirefit 02/2026 abgelaufen




Bild 15 : Innraum Kunststoffteile leichte Kratzer



Bild 16 : Innraum Kunststoffteile leichte Kratzer



Bild 17 : Verkleidung Tür vorne links, kleine Einschnitte




Bild 18 : Gummiblende Schlossträger Tierversbiss




Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag



Bild 21 : Windschutzscheibe diverse kleine Steinschläge



Bild 22 : Kotflügel vorne rechts, Lackierung fleckig




Bild 23 : Kotflügel vorne rechts, Lackierung fleckig



Bild 24 : Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt



Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, mit leichter Lackbeschädigung




Bild 26 : Stoßfänger hinten Ladecke, zerkratzt



Bild 27 : Stoßfänger hinten Ladekante, zerkratzt



Bild 28 : Stoßfänger hinten Ladekante, zerkratzt



Bild 29 : Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren



Bild 30 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 31 : Tür vorne links Kante kleine Kratzer, ausbessern



Bild 32 : Kotflügel vorne links, eingedellt, eingedrückt



Bild 33 : Fahrzeug nass und teilweise witterungsbedingt verschmutzt.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4468098
Hersteller Volvo
Model XC60
Variante Momentum Pro 2.0 B4 MHEV
Listenpreis 50.369,74
VIN LYVUZK9VDNB023966
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen FR TV217

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4468098 15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024101449	05.01.2024	Frontschaden	0,00

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 161 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube 161µm

- Kotflügel vorne rechts 121µm

Nach Angaben reparierter und gemeldeter Frontschaden.

Bitte Schadenhöhe/ Umfang klären und entsprechende Wertminderung berücksichtigen!

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich, das Fahrzeug wurde über FIN Abfrage identifiziert (Keine Ausstattungsliste mitgeliefert)

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

02.06.2022
Personenkraftwagen
XC60 (03.2017->) / XC 60
B4 (Benzin) 2WD
Momentum Pro (EURO 6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

02.06.2022
Volvo
Kombi

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)

5
9101 / BRT
DE00A 6262
10 / 2027
4 / Reihenmotor
1969

Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Schadstoffklasse:

LYVUZK9VDNB023966
019100750830007
42057
Hybr.Benzin/E
145
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I

Getriebe / Gänge
Farbe

Automatik / 8
PINE GREY / Metallic /
72400

Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 W	Barum / Bravuris 6 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 W	Barum / Bravuris 6 FR	S / O	7 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 W	Barum / Bravuris 6 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 W	Barum / Bravuris 6 FR	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/60 R18 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86903	Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK9)
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
33385	Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
4219	Fahrassistent-Paket: Driver Assistance
25791	Fahrassistent-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
32085	Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
33402	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
1702	Licht-Paket


49113	LM-Felgen 7,5x18 (5-Doppelspeichen, Diamantschnitt / Graphitoptik)
11000	Metallic-Lackierung
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
2400	Winter-Paket
2760	Xenium-Paket
29503	Sitzheizung hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 03.11.2025 bei Kilometerstand 37.291
bis Wartung verbleiben:	26.561 km oder 123 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Gummiblende Schlossträger
Tierversbiss, erneuern (Bild 18)
2. „T“-Tirefit 02/2026 abgelaufen,
erneuern (Bild 14)
3. Tür vorne links Kante kleine Kratzer,
ausbessern (Bild 31)
4. Verkleidung Tür vorne links, gerissen,
smart repair
5. Stoßfänger hinten Lackierung,
zerkratzt, smart repair
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
smart repair
7. Seitenteil hinten links Lackierung
unterhalb, zerkratzt, lackieren
8. Kotflügel vorne links, eingedellt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum Kunststoffteile leichte Kratzer (Bild 15, 16)
Windschutzscheibe diverse kleine Steinschläge (bei Besichtigung nass)
Kotflügel vorne rechts, Lackierung fleckig, polieren (Bild 22, 23)
Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur