

Lynk & Co 01



Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	.
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E70NE033084
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	09/02/2023
Chilometraggio:	43490 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	4
Destra	3
Dietro/posteriore	1
Ruote	4
Sinistra	3
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì


Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote





Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cofano anteriore

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Davanti



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota post. Dx

Graffiature

Sostituire

Ruote



Montante tetto dx

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Destra



Montante tetto sx

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Sinistra



Parabrezza

Rotto

Sostituire

Davanti




Parafango ant. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra




Parafango post. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra




Paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Porta ant. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra




Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti





Tetto

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Tetto e altri



Pneumatici		
	Davanti Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	6,0 mm	
	Davanti Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	6,0 mm	
	Dietro Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	6,0 mm	
	Dietro Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	6,0 mm	

Controllo		
Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	5 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.