



# Zustandsbericht

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                    |                          |                   |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | BYD ATTO 3 Design  |                          |                   |
| Kennzeichen             |                    | Fahrgestellnummer        | LGXCE4CB2N2225019 |
| Erstzulassung           | 02.08.2023         | Laufleistung (abgelesen) | 41.353 km         |
| HSN/TSN                 | 2160 / AAB 00002   | Kraftstoffart            | Elektro           |
| Fahrzeugart             | PKW Limousine      | Antriebsart              | Frontantrieb      |
| Schadstoffklasse        | 2017/1151          | Getriebe / Anzahl Gänge  | Direktantrieb     |
| Farbe                   | Climbing grey      | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung                | 65 kW              | Nächste HU               | 08/2026           |
| Wartungsheft / Nachweis | nicht vorhanden    | Restlauf bis Service     | 695 Tag(e)        |
| Letzte Wartung          |                    | Polsterart               | Leder             |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar | Polsterfarbe             | Hellgrau-Blau     |
| Nachlackierung          | Feststellbar       | zul. Gesamtgewicht       | 2.160 kg          |
| Dokumente               | ZB   vorhanden     | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 5             |
| Vertragsnummer          | 12055097           | Re-Import                |                   |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Reifentyp                     | Hersteller  | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/50 R18 101V | Sommerreifen auf Leichtmetall | Continental | 5mm / 5mm   | i.O.                 |
| 2     | 235/50 R18 101V | Sommerreifen auf Leichtmetall | Continental | 5mm / 5mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |           |            |             | 12/2026     |

## Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                      |
|------------------------------------------------------------------|
| Ablagetasche Vordersitze                                         |
| Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC) |
| Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar           |
| Airbag: Fahrerseite                                              |
| Airbag: Kopfairbag vorne                                         |
| Airbag: Mittellairbag vorn                                       |
| Airbag: Seitenairbag vorn                                        |
| Antiblockiersystem (ABS)                                         |
| Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar                |



| Bezeichnung                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke)                                      |
| Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)                                                                                       |
| Bremsleuchte, dritte                                                                                                                   |
| Dachreling aus Aluminium                                                                                                               |
| Einparkhilfe, vorne und hinten                                                                                                         |
| Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH)                                                                   |
| Elektronische Bremsverteilung (EBD)                                                                                                    |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)                                                                                               |
| Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz                                                                                           |
| Fernlichtassistent (HBA)                                                                                                               |
| Fußraumbeleuchtung vorne                                                                                                               |
| Gepäckraumabdeckung                                                                                                                    |
| Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC)                       |
| Getriebe: Direktantrieb                                                                                                                |
| Heckklappe elektrisch                                                                                                                  |
| Heckscheibe, beheizbar                                                                                                                 |
| Heckscheibenwischer                                                                                                                    |
| Kamera 360°                                                                                                                            |
| Kindersicherung manuell                                                                                                                |
| Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen                                                                    |
| Klima: Luftreinigungssystem PM2.5                                                                                                      |
| Klimaautomatik                                                                                                                         |
| Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW)                                                                                        |
| Kopfstützen hinten                                                                                                                     |
| Kopfstützen vorne                                                                                                                      |
| Lackierung: Metallic                                                                                                                   |
| Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)                                                                                                        |
| Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent                                                                                          |
| Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent                                                        |
| LED-Leseleuchten vorne, hinten                                                                                                         |
| LED-Rückleuchten                                                                                                                       |
| LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer                                                                                             |
| LED-Tagfahrlicht                                                                                                                       |
| LED-Türleuchten                                                                                                                        |
| Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder                                                                                       |
| Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter                                                                                                 |
| Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)                                                                                    |
| Notruf                                                                                                                                 |
| Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch                                                                        |
| Polster: Kunstleder Zweifarbig                                                                                                         |
| Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)                                            |
| Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 15,6" |
| Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service                                                   |
| Reifendruckkontrollsystem, aktiv                                                                                                       |



| Bezeichnung                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Räder: Leichtmetallfelgenreifen 18" Reifen 235/50 R18                          |
| Rückspiegel automatisch abblendend                                             |
| Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion                                          |
| Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel                                 |
| Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start                                 |
| Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung           |
| Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar                            |
| Sitze: Belüftete Rücksitze                                                     |
| Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar                               |
| Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar                                  |
| Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung                                         |
| Sitze: Sitzheizung Vordersitze                                                 |
| Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite |
| Steckdose 12V                                                                  |
| Steckdose zum Laden oder betreiben von elektrischen Geräten                    |
| Toter Winkel Warnung (BSD)                                                     |
| Traktionskontrollsystem (TCS)                                                  |
| Türöffnungswarnung (DOW)                                                       |
| USB Anschlüsse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten                       |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR)                                                 |
| Wegfahrsperrung                                                                |
| Wärmepumpe                                                                     |
| Zentralverriegelung                                                            |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                                                                                                               |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Seitenwand links | Einstieg - Kratzer - Smart Repair                                                                                          |
| 2   | Sonstiges        | Hauptuntersuchung - fällig - durchführen                                                                                   |
| 3   | Unterlagen       | Serviceheft (fehlt - Wartung - 30000km/24Monate – kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------|
| 1   | Bremsanlage   | Bremsscheiben hinten (Beginnende Korrosion) |

## Fehlteile

| Fehlteil                   |
|----------------------------|
| Unterlagen - Bordbuchmappe |
| Summe (netto)              |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                                                                              | Wertminderung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |               |



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



**Abbildung 13:** Innenraum hinten




**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Ladebuchse/Tankstutzen




**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - 30000km/24Monate – kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -


## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts