

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002371418
Besichtigt am: 24.03.2026 15:34
Berichts-Nr: 10288981
FIN: VSSZZZ5F7R6512331

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ATD
Erstzulassungsdatum:	28.03.2024
Laufleistung:	22.496 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Digitaler Radioempfang
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, Copper	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/140 kW homogen Grundmotor: T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/ T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V, TSI	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einton-Signalhorn
Allradantrieb	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Angehobener Ladeboden hinten	Embleme
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz Standard
Armaturentafel Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell- /beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

Kategorie 0	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Handbremshebelgriff
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Individualeinbau
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladedose
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Trennwand
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne UNECE CS&SU
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 7	Optionsinfotainment (MIB3)
MPV Ateca 5-Türer	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radabdeckung Mitte
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schalthebelknopf Sport
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
 höhen-einstellbar
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportausstattung CUPRA
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Supersportlenker mit Bediensatelliten
 Supersportlenker mit Tiptronic, beheizbar
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundaufstattung
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkerheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F7R6512331

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288981
vom: 24.03.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

