

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002478602
Besichtigt am: 29.05.2026 13:40
Berichts-Nr: 10700191
FIN: TMBJK8NX5PY081706



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVI
Erstzulassungsdatum:	28.02.2023
Laufleistung:	79.887 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	23.04.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	58.953 km
Restlauf bis Service:	9.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dekor-Einlagen
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Doppelton-Signalhorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Drehstromgenerator 140 A
"SUNSET"	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dreipunkt-Automatikgurte vord. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefahrerairbag
Alu Pedalen	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vordfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußmatten vorn und hinten
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler in Wagenfarbe
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten, Sport	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Halter
Kindersicherung, manuell	Ohne Head-Up Display
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannenset
Multipler Matrix-Beam	Progressive Lenkung
Nebelscheinwerfer	Radio Bolero + Web Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 225/45 R18 91Y
Ohne Ablagenpaket/box	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access 1 Jahr
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremse vorn
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Serienkraftstoffstbefüllung (6L)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Soundaktor
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfland Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	0,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	0,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Bremsscheiben hinten	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJK8NX5PY081706

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

2x Sommerreifen Flanke verschlissen




2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung


Kommentar

1x LM Sommerrad



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700191
vom: 29.05.2026

2 - Bremsscheiben hinten - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Freibremsen



3 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Freibremsen

