



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45971633
Auftrags-Nr / Referenz: 35002404
Besichtigungsdatum: 04.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC40 T5 Recharge DKG Plus Dark		
Kennzeichen	K-CB 3178E	Fahrgestellnummer	YV1XZBBV2R2237514
Erstzulassung	18.09.2023	Laufleistung (abgelesen)	65.233 km
HSN/TSN	9101 / BOD 00028	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	CLOUD BLUE	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	132 kW / 1.477 ccm	Nächste HU	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	88 Tag(e)
Letzte Wartung	09/2024 bei 22.413 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.290 kg
Dokumente	ZB II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	35002404	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R19 103V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	235/50 R19 103V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn - beleuchtete Türablagen vorn - beleuchtete Dekoreinlagen (in Armaturtafel und vorderen Türen) - Leseleuchten hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations-Kartenansicht)
Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Erweitertes Luftreinigungssystem - mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Getränkehalter (zwei) in der Mittelkonsole
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum - zwei auf jeder Seite
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung - Begrüßungsleuchten - Dachhimmelbeleuchtung - Fußraumbeleuchtung vorne - Gepäckraumbeleuchtung - Leseleuchten vorn - beleuchteten Schminkspiegeln - beleuchtetem Handschuhfach
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung inkl. CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter mit Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone-App oder Menü
Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung
Kopfstützen vorne
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Navigation: Sensus Navigationssystem - 3D-Navigation - Dynamische Zielführung mit Echtzeit -Verkehrsinformationen - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send-to-car (Routenplanung via Smartphone) - Volvo Lifetime MapCare (kostenfreie Kartenaktualisierungen) - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung
Nebelschlussleuchte
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Optischer Unterfahrschutz vorn und hinten in Hochglanzschwarz
Ottopartikelfilter
Paket: Business-Paket Sensus Navigations. - 3D-Navi. - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinfo. - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send to car - Volvo Lifetime MapCare Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto-Integration des Apple iPhone,iPod,iPad und Android Smartphones in das Sensus Bediensystem sowie 2 USB Anschluss in Mittelkonsole vorn Induktives Smartphone-Ladesystem
Paket: Parkassistent-Paket - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Textil (Rivel Chine) - inkl. Mittelarmlehne hinten - Aluminiumeinlage: Urban Grid - Dachhimmel: Anthrazit
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon - 600 Watt Leistung - 13 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - Dirac Unison Soundoptimierung
Radiozubehör: Zwei USB-Anschlüsse in Mittelkonsole vorn
Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Recharge Emblem auf der C-Säule
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanaloge -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schalthebel aus schwedischem Kristallglas mit Umrandung der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz
Seitenfensterzierleiste in Hochglanzschwarz (unten)
Sensus Connect Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - Internetzugang inkl. Internet-Radio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Sport Front- und Heckschürze

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sport-Außenspiegel in Hochglanzschwarz
Sport-Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in Hochglanzschwarz
Standheizung mit Timer (elektrisch)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten
Trailer Stability Assist (TSA) Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum
Volvo On Call mit WiFi-Hotspot inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WiFi-Hotspot für mobile Endgeräte Umfang von Volvo On Call: automatische Notruffunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Volvo Cars App
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungssensor Sicherheitsschließung und Private Locking (separate Kofferraumverriegelung)
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Fahrerassistenz-Paket - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adap.Geschwindigkeitsreg.bis zu 130km/h)
Paket: Licht - LED-Nebelscheinwerfer - Scheinwerferreinigungsanlage
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Räder: Leichtmetallräder 19"-5-Doppelspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz 7,5 x 19" mit Ganzjahresbereifung 235/50 R19 Reifenkategorie A
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Unterlagen	Serviceheft (Nachweis 2. Service nicht vorhanden) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschärft - erneuern



Beschädigung #3: Unterlagen: Serviceheft (Nachweis 2. Service nicht vorhanden) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



Beschädigung #3: Unterlagen: Serviceheft (Nachweis 2. Service nicht vorhanden) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern