

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002496120
Besichtigt am:	23.06.2026 08:44
Berichts-Nr:	10855993
FIN:	VSSZZZKJ7PR087181

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	17.05.2023
Laufleistung:	46.009 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2 Leseleuchten vorn	Digitaler Radioempfang
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Drehstromgenerator 140 A
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
6 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Ebener Ladeboden hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Embleme
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel nicht elektrisch anklappbar	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ausströmer	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Handbremshebelgriff in Leder
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, blank	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dekor-Einlagen	

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Farbausstattung
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Überföhrungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Manuell abblendbarer Innenspiegel mit Lichtsensor	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pan-European-eCall
MPV	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Preisnachlass-Paket
Navigationssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalausführung	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Normalluftfilter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne alternativ-Antriebssystem	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne Anhängavorrichtung	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Applikationen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)	Zierleisten blank
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor	
Schriftzugsatz	
Schubladen unter den Vordersitzen	
SEAT "Full LED"	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung	
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonder-Lackierung	
Sonderpreis	
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Stauassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Top-Sport-Ausstattung	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Überhang hinten, kurz	
Variante	
Version Standard	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperre elektronisch	
Werksinterne Steuerung Selbstabholer	
Winterpaket	
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 10.2026
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfängergitter vorne mitte	Fehlstellung	Demontage/Montage
6	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ7PR087181

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(23.06.2026 08:40)

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und der Nutzung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10855993
vom: 23.06.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

Kommentar


starker Korrosionsansatz an Bremsscheiben hinten





2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen






3 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung




4 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfängergitter vorne mitte - Fehlstellung - Demontage/Montage




6 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Bremsscheiben freibremsen

