

Mercedes-Benz Citan
Auftragsnummer: 864.0000.309

FIN: WDF4156031U197925
Kennzeichen: 1-PZG-864



Fahrzeugdaten

Laufleistung	185.566 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	18.10.2016	HU	
Hubraum (ccm)	1.461	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	30.519 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 95H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	3 / 3 mm
2. 195/65 R15 95H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Servolenkung
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten
2 Interieur	Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug
3 Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
4 Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern
5 Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges




Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug