

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN

VXKUHZKXZP4283203

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-604,00 EUR
-507,56 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-397,38 EUR
-333,93 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 155 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.11.2023	Letzte Zulassung	22.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F (2019->) / Corsa F e GS	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4283203
HSN / TSN	1889 / ABX	DAT Europa-Code®	016501083580001
DAT Marktindex	DE003 6580	Km-Stand abgelesen	13668
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLATE STANDARD / B0NWP/B0MPO	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 H	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	7 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 H	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	7 mm
195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	7 mm
195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	7 mm
195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem Multimedia, B-Säulen schwarz Hochglanz (außen), Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten 268 mm, Bremsscheiben vorn 302 mm, Dach Kontrast-Lackierung, Dachhimmel schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich, Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Farbdisplay (7 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage, Feststellbremse elektrisch, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten Rot, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Start, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen, Diamond Cut), Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader (7 kW), Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Modelleinführung, Modellpflege, Motor Starterknopf, Nebelschlussleuchte, Opel Connect, Pedale Aluminium, Reifen 205/45 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Sportsitze vorn, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Sport-Design, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1505	Komfort-Paket
11204	Sonderlackierung Brillant
2351	Technologie-Paket Park & Go Plus

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 19.11.2025 bei Kilometerstand 12.334

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 7, 8)	302	anteilig	-198,69	-166,97
2. Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 9, 10, 11)	302	anteilig	-198,69	-166,97
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	604		-397,38	-333,94

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt,
Dach Antennenstab, Tierverschiss,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt



Bild 8 : Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt



Bild 9 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 10 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 11 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt

FIN	VXKUHZKXZP4283203	
km-St.	13668	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABX	U
Var.	00060	H
Vers.		ZKXZ-Y0L000
zGM	1920 kg	
EZ	20.11.2023	
Kunden-Nr.		0000170229

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B082898000367 0 vom
30.03.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet