

Jeep

RENEGADE 1.0 120CV

TELAIO: 1C4NJCB30N9N73359



Descrizione

	Data immatricolazione 30/06/2022	Odometro 104085 km
Colore Rosso	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Carrozzeria Minivan / MPV	Cilindrata 999 cc	Tipo cambio Manuale
Alimentazione Benzina	Numero marce 6	Potenza massima 88 KW



Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione


Data dichiarazione
26/05/2026

Data approvazione perizia
26/05/2026

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione
			
002	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia
003	Soffietto leva cambio / -	Rotto	Sostituzione
			

004	Stelo antenna / -	Mancante	Sostituzione
005	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
006	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
007	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
008	Parafango / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
009	Parafango / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
010	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione



Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	NORAUTO	215 / 65 / 16 / Estivo	6.5 mm
Anteriore Destro	NORAUTO	215 / 65 / 16 / Estivo	6.5 mm
Posteriore Sinistro	NORAUTO	215 / 65 / 16 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	NORAUTO	215 / 65 / 16 / Estivo	7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Motore / Audio



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Soffietto leva cambio / - / Rotto



Stelo antenna / - / Mancante



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa