

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	MGH-EX 0004E	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMHPY31150
Vertrags-Nummer:	82704083	Erstzulassung:	07.12.2023
Internes KZ:	15134481	Kilometer-Stand:	75207
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Autom**

Lackierung: Agate Black Metallic

Polsterung: Premium Sensico in Wildleder-Optik Anthrazit

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**41.176,47****Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):**

Agate Black Metallic	0,00
Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe	0,00
Lackierung Agate Black Metallic	588,24
Premium Sensico in Wildleder-Optik Anthrazit mit roten Ziernähten	0,00
Radmuttern, abschließbar, für Leichtmetallräder	42,02
Sicherheitstrennnetz inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe	252,10
Styling-Paket ST-Line Black Package	1.890,76
Technologie-Paket	504,20
Winter-Paket II	378,15
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**44.831,94****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****53.350,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

53.350,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	22
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1843	zul. Gewicht (kg):	2320

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 82704083
Amtliches Kennzeichen: MGH-EX 0004E
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.10.2025	9059966302	Eigenverschulden		Nein	Nein
06.10.2025	9059966279	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
19.03.2025	9059932589	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein
			Tür hinten Beifahrerseite Kratzer		
			Alufelge hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)		
14.08.2024	9059898343	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch	Ja	Nein
			Gehaeuse		
			Tür vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)		
01.07.2024	9059893775	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag	Ja	Nein
11.04.2024	9059884923	Fremdverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
			Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)		
			Radlauf hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)		
16.01.2024	9059878494	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 82704083
Amtliches Kennzeichen: MGH-EX 0004E
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.07.2024	19332	Wartungszusatzumfänge
23.07.2024	19332	Inspektion und Wartung
07.03.2025	48917	Inspektion und Wartung
07.03.2025	48917	Wartungszusatzumfänge
11.11.2025	69585	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	07.05.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	97980 Bad Mergentheim, Max-Eyth-Str. 16
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031181780 - 0082704083

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	MGH-EX 4E	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0FXXWPMHPY31150
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	07.12.2023
Typ	Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-Line X CVT	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Farbe	Agate Black-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	74.973 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Mehrzweckfahrzeug, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	12/2026
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	2.488 ccm / 112 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45R20 103V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45R20 103V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45R20 103V	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45R20 103V	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/60R18 104V	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/60R18 104V	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/60R18 104V	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/60R18 104V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 05.03.2025 bei km 48.917.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts	Ja	
Tür hinten rechts	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Agate Black Metallic | ✓ Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe |
| ✓ Lackierung Agate Black Metallic | ✓ Premium Sensico in Wildleder-Optik Anthrazit mit roten Ziernähten |
| ✓ Radmuttern, abschließbar, für Leichtmetallräder | ✓ Sicherheitstrennnetz inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe |
| ✓ Styling-Paket ST-Line Black Package | ✓ Technologie-Paket |
| ✓ Winter-Paket II | ✓ Winterkomplettträger 4Fleet |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Seite links

Spiegelgehäuse links Rahmen, beschädigt (Bild 35, Bild 36)

Seite rechts

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 33, Bild 34)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 12, Bild 13)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Zubehör, Bordwerkzeug

Bordmappe, fehlt (Bild 20)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Müller, Jan

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 18. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten




Bild 20. Bordmappe, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren




Bild 22. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 23. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 28. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 30. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 32. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37.



Bild 38.