

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	127	----	----	4.8	----	----
Extra-urban conditions	95	----	----	3.6	----	----
Combined	107	----	----	4.1	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

0.0260

Verification factor (if applicable):

0

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol Diesel / Petrol 1.75

LPG / NG [g/km] LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions		Fuel consumption: [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	161	----	----	6.2	----	----
Medium	119	----	----	4.5	----	----
High	103	----	----	3.9	----	----
Extra High	120	----	----	4.6	----	----
Combined	120	----	----	4.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5. 1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+5 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7.0JX16 ET43;

##205/55 R16 94V XL#7.0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6.5JX16 ET46;##205/55 R16 94V

XL#6.5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL#7.5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7.5JX17 ET46;#

#205/50 R17 93H M+S#7.5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7.0JX16 ET43;##205/55 R16

91H M+S#6.5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7.5JX18 ET46;##

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer):
0.2. Type:
0.2.1. Variant:
0.2.2. Commercial name:
0.2.3.1. Interpolation family's identifier:
0.2.3.2. ATCT family's identifier:
0.2.3.3. PEMS family's identifier:
0.2.3.4. Roadload family's identifier:
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:
0.4. Vehicle category:
0.5. Company name and address of manufacturer:

SEAT
KL
SFDTCX0
FD7SFD7GC0024BVL1BAF16A8H
SEAT LEON SP
IP-MQB37WZ_A1_0589-VSS-1
AT-5Q0_0V_0279_000-VSS-1
09-VSS-715W_KL_DTTT_FD7_A-000
RL-DQ381_7F_19_001-WVV-1
PR-VW_00227_00_000-WVV-1
M1
SEAT, S.A.
Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the right A-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number:

In the engine compartment, right

Vehicle identification number:

VSSZZZKLZNR033578

Date of manufacture of the vehicle:

2021-11-25

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*14 issued on 2021-07-28 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2021-11-25

Martorell, 2021-11-25

Joaquín Serra Oliveras
Director Quality Assurance

Adrià Martín Milà
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKLZNR033578

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	-----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1516
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1570
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2070
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1/2.) [kg]:	1080 / 1040
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3670
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTT
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 3000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	-----
28.1.	Gearbox ratios:	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-----
	Total gear ratios:	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	217

30. Axle(s) track (1/2.) [mm]: 1544 / 1514

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 225/40 R18 92Y XL / 7.5JX18 ET46 / B / C1

Axle 2: 225/40 R18 92Y XL / 7.5JX18 ET46 / B / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: GREY

41. Number and configuration of doors: 5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary (dB(A) at min⁻¹): 72.10 / 3150

Drive-by (dB(A)): 67.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

Parameters for emission testing of Vind:

47.1. Test mass [kg]: 1651

47.1.1. Frontal area [m²]: -----

47.1.2. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]
125.810585	0.252000	0.030966

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dec}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007-2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	26.1	9.2	-----	27.7	36.9	-----	0.1600	2.57E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹): 0.50

48.2. Declared maximum RDE values (if NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 80.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz




Bild 13 : Fahrzeugschlüssel



Bild 14 : Aufbereitung



Bild 15 : Dachkante vorne Steinschlagabplatzungen mit Rostbildung



Bild 16 : Dachkante vorne Steinschlagabplatzungen mit Rostbildung



Bild 17 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 18 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 19 : Sommerfelge vorne rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 20 : Sommerfelge vorne rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 21 : Sommerfelge hinten rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 22 : Sommerfelge hinten rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 23 : Sommerfelge hinten rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 24 : Unterbodenverkleidung vorne gebrochen



Bild 25 : Verkleidung Heckklappe rechts gebrochen



Bild 26 : Verkleidung Heckklappe rechts gebrochen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	355842
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	FR 2.0 TDI
Listenpreis	33.336,13
VIN	VSSZZZKLZNR033578
Erstzulassungsdatum	1.12.2021
Kennzeichen	M SW1189

Schadensfälle der int. Belegnummer: 355842

24.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023109195	16.07.2023	Windschutzscheibe gerissen	964,82

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG FR
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKLZNR033578
HSN / TSN	7593 / ASL	Schlüssel-Nr.	10192008
Km-Stand abgelesen	80535	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihomotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Grey metallic (S7H)	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	6 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablageetasche an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Dieselpartikelfilter, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 17" "Dynamic II", Räder: Tyre fit, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Sportfahrwerk "FR", Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose: 12-V-Steckdose im Kofferraum, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
PCP	Gepäcktrennnetz
	Lackierung: Metallic
PXX	Licht: Voll-LED-Scheinwerfer
ZN2,PZ4	Navigationssystem
PDL	Paket: Fahrassistent-Paket XL für Navigationssystem
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PMK	Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity
PUK	Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 18" "Performance I" in Cosmo Grau, glanzgedreht
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PCI	Rückfahrkamera
PLH	Smart Ambient Light

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 6.600 km oder 224 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 17, 18)
2. Dachkante vorne Steinschlagabplatzungen mit Rostbildung, instandsetzen (Bild 15, 16)
3. Sommerfelge vorne rechts zerkratzt (Glanzgedreht), erneuern (Bild 19, 20)
4. Sommerfelge hinten rechts zerkratzt (Glanzgedreht), erneuern (Bild 21, 22, 23)
5. Verkleidung Heckklappe rechts gebrochen, erneuern (Bild 25, 26)
6. Aufbereitung, reinigen (Bild 14)
7. Unterbodenverkleidung vorne gebrochen, erneuern (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube zerkratzt,
Stoßfänger hinten leicht zerkratzt,
Bremse vorne leichte Rostkante innen