

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4588NDC / WBY51GM0805326197 / 5326197

Datos vehículo:

|            |                  |              |                |
|------------|------------------|--------------|----------------|
| Marca:     | BMW              | Combustible: | ELECTRICO      |
| Modelo:    | IX2 EDRIVE20 U10 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | iX2 eDrive20 U10 | Color:       | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA   | Kilómetros:  | 19.392         |

Controles específicos:

|                     |           |                     |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 2         | Llaves secundarias: | 0          |
| Llaves especiales:  | 1         | Tipo transmisión:   | Automática |
| Revisión:           | Sin libro |                     |            |

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☐ TUERCA ANTIRROBO

☒ CARPETA MANUALES

Información neumáticos

| 4588NDC   Neumático | Marca       | Medidas   | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |
| DI                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |
| RP                  |             |           |              |                  | -       |
| TD                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |
| TI                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |

Datos Inspección:

|                   |                                        |                       |                  |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección:  | COMERCIAL                              | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 20/05/2026                             |                       |                  |
| Comentarios:      | vh incorpora un cables de carga rápida |                       |                  |

Daños no valorables:

| 4588NDC   COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------|------------|
|----------------------|--------|------------|

| 4588NDC   COMPONENTE                            | TIPO DAÑO                                         | ACCIÓN             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia                     | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 2. Luna parabrisas                              | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 4. Moldura sup luna parabrisas                  | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 5. Tapacubos rueda dl dr                        | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 6. Tapacubos rueda tr iz                        | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 7. Tapacubos rueda tr dr                        | -                                                 | REEMPLAZAR         |
| 8. Paragolpes dl (zona dr)                      | Pintar Reparado Combinada adyacente               | DESMONTAR Y MONTAR |
| 9. Paragolpes tr (zona inf)                     | Pintar Reparado Combinada adyacente               | DESMONTAR Y MONTAR |
| 10. Paragolpes tr (zona dr)                     | Pintar Reparado Combinada adyacente               | DESMONTAR Y MONTAR |
| 11. Capó dl                                     | Pintar Reparado Pieza montada                     | REPARAR            |
| 12. Puerta dl iz                                | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR            |
| 13. Puerta dl dr                                | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR            |
| 14. Puerta tr dr                                | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR            |
| 15. moldura drch paraagolpes del                | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 16. moldura izq paragolpes del                  | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 17. Manilla exterior puerta dl dr               | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 18. Manilla exterior puerta dl iz               | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 19. Cejilla ext puerta dl dr                    | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 20. Cejilla ext puerta dl iz                    | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 21. Manilla exterior puerta tr dr               | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 22. Manilla exterior puerta tr iz               | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 23. Cejilla ext puerta tr dr                    | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 24.                                             | -                                                 | AJUSTAR            |
| 25. Paragolpes dl (zona dr)                     | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |
| 26. Paragolpes dl (zona dr)                     | -                                                 | DESMONTAR Y MONTAR |

| 4588NDC   COMPONENTE         | TIPO DAÑO                                            | ACCIÓN                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 27. Puerta tr iz             | Pintar Reparado Pieza montada<br>Combinada adyacente | -                          |
| 28. Paragolpes dl            | Pintar Reparado Combinada<br>adyacente               | -                          |
| 29. Llanta rueda dl dr       | -                                                    | PINTURA LLANTA PULIDA      |
| 30. Moldura iz paragolpes dl | -                                                    | Pintura plásticos pequeños |
| 31. Llanta rueda tr iz       | -                                                    | PINTURA LLANTA PULIDA      |
| 32. Faro iz                  | -                                                    | PULIDO POLICARBONATO       |
| 33. Moldura dr paragolpes dl | -                                                    | Pintura plásticos pequeños |
| 34. Faro dr                  | -                                                    | PULIDO POLICARBONATO       |