



Cliente:	Northgate España Renting		
Número de informe:	126056122 - 0	Matrícula:	3393MGN

Datos del Vehículo			
RENAULT - EXPRESS FURGON (JK) (21-)			
Número de bastidor:	VF1RJK00670347227	Kilómetros:	121.396
Fecha matriculación:	28/04/2023	Fecha visita:	20/05/2026
Año de fabricación:	2023	Lugar de inspección:	VO-MADRID-GALILEO
Combustible:	Diesel	Sistema de navegación:	No
Color:	Pintura Blanco Glaci	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	SI	Propietario de vehículo:	NORTHGATE - 2814
Nivel combustible:		Ubicación vehículo:	C/GALILEO S/N

Neumáticos Instalados				
Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo		KUMHO	ECOWING - 185 65 15	1mm
Delantero – Derecho		KUMHO	ECOWING - 185 65 15	1mm
Trasero – Izquierdo		KUMHO	ECOWING - 185 65 15	4mm
Trasero – Derecho		KUMHO	ECOWING - 185 65 15	4mm
Rueda recambio		KUMHO	ECOWING - 185 65 15	7mm

Equipamiento

<ul style="list-style-type: none"> · ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO · ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO · ADAS - S/CAMARAS VISION · ADAS - REGULADOR VELOCIDAD · TIPO SELECTOR - MANUAL 6 VELOCIDADES · VARIANTE - INDICE CAJA VELOCIDADES · MANUAL - 6 VELOCIDADES · GENERAL - CAJA VELOCIDADES TLX · COMERCIAL - FURGON · CRISTALES - LUNAS TINTADAS · CRISTALES - S/LUNETAS TR TERMICA · CRISTALES - S/LIMPIALUNETA TR · CRISTALES - SENSOR LUZ · TECHO - S/BARRAS PORTAEQUIPAJES · GENERALES - ACCESORIOS NO COLOR CARROCERIA · GENERALES - 2 PUERTAS TR 180° · RETROVISORES - EXT 03 · LUCES - S/FARO ANTINEBLA · CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF · CODIGO DE EQUIPO - NIVEL EQUIPAMIENTO · INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS · AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ · ACCESORIOS - GUARNECIDO MALETERO S/PORTAOBJETOS · AUDIO/MULTIMEDIA - SIN CABLEADO ADAPTACION · CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO · VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESPUMA · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO LATERAL INT 1 · INSTRUMENTACION PUERTAS - SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ · CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION AUXILIAR · SEGURIDAD - SIN RETROVISOR INTERIOR CON VISION TRASERA · SEGURIDAD - AIRBAG CONDUCTOR · SEGURIDAD - S/RETROVISOR INT · SEGURIDAD - S/AIRBAG LATERALES · TAPICERIA/LINEA INT - LINEA INTERIOR · AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO · PARTICULARIDADES TECNICAS - ACONTECIMIENTO COMERCIAL 1 · AUDIO/MULTIMEDIA - TOMA ACCESORIOS · AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION DATOS · ASIENTOS - S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL 	<ul style="list-style-type: none"> · ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL · ASIENTOS - DL S/CALEFACCION · ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL · ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL · ACCESORIOS - S/INMOVILIZADOR · INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS DL · ACCESORIOS - S/OPCION FUMADORES · ACCESORIOS - S/CARGADOR TELEFONO · ACCESORIOS - GUANTERA · ACCESORIOS - S/BANDEJA TR · ACCESORIOS - SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR · ACCESORIOS - S/REVESTIMIENTO PISO TR · ETIQUETAS - DESIGNACION ADICIONAL RENAULT · PROGRAMA DE VENTAS - PAIS TECNICO LEGISLATIVO · POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA · INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS · EQUIPO MECANICO - HOMOLOGACION REG N1 C2 · EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG · GENERAL - INDICE MOTOR · EQUIPO MECANICO - CLIMA TEMPLADO · ANTIPOLUCION - NORMA EU6U · ANTIPOLUCION - S/CODIGO EMISIONES · GENERAL - NIVEL MOTORIZACION · GENERAL - TIPO MOTOR · TURBO-DIESEL - 1461CC 55KW (75) · COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL · COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL KXX · ESPAÑA - ESPAÑA · PUERTAS - C/PUERTA LAT DR · PUERTAS - PANELES LATERALES TR S/LUNAS · VERSION - PERIODO DOCUMENTAL 2020 · PUERTAS - PANEL LATERAL IZ CHAPA · LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO NORMAL · SUSPENSION - TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 · SUSPENSION - CARGA UTIL NORMAL · NEUMATICOS - INVIERNO 185/65 R 15 · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS · LLANTAS - LLANTAS 15" · LLANTAS - 6.0JX15"
---	---

**La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	Daños de distinta intensidad en carrocería.
Interior:	Daños conforme a km y uso.
Motor y Cambio:	Daño en tapizados asientos. Tras prueba dinámica se detecta fuerte avería en embrague(pedal en el suelo). La caja de cambios, motor y transmisiones funcionan correctamente. Posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Conforme a km.
Sistema Eléctrico:	Tras diagnosis sin error.
Neumáticos:	Delanteros desgastados.
Observaciones:	El embrague se encuentra averiado.

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Interior	Panelados zona de carga - Vehículo Mixto	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Faro iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Faro dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Paragolpes dl - IMPRIMADO - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Spoiler paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura iz paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura dr paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Rejilla paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Protector pase rueda dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Protector pase rueda dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Protector mecánica delantera	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Goma contorno puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Panel separación carga	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Panel inf separación carga	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Piloto tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reflector dr paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Guarnecido puerta carga tr iz	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Carril puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Carril inf puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Carril sup puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Guía inf puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl dr	Daños por mal uso	Sustitución
Mecánica	Volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Kit embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Bomba embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Neumático dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Neumático dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Neumático rueda repuesto	Reparación/Reposición faltantes	Sustitución
Exterior	Llanta rueda repuesto	Reparación/Reposición faltantes	Sustitución
Exterior	Sustituir Goma contorno puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Ajustar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Protector pase rueda dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Protector pase rueda dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Carril inf puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Carril puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Carril sup puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Reflector dr paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Kit embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Bloqueo ud airbag	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Volante motor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Caja velocidades	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Llanta rueda repuesto	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Neumático dl iz / Sustituir Neumático dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Bomba embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Limpiar Limpieza Interior+Tapizados	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA ME	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Sustitución	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo dr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura

Valoración de daños

Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=3) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo iz Reparación (S=2) (L=0	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Sustitución pieza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
	(

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

En LEGANES a 20 de mayo de 2026

En Madrid a 20 de mayo de 2026

Perito: DANIEL ORIZA CRESPO

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector.

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso