


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK3 S4226385	Erstzulassung	02.10.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-HR 3689	Laufleistung	21 227 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	5862,04 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 5.862,04 € Frontschaden

**Auftragsdaten**

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

**Reifen**





Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm












Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm


Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

**Außenschäden**

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Außenspiegelkappe
		Position	-			Position	Links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-


3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegel elektrisch</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegel elektrisch	Position	Links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Blinker seite</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Blinker seite	Position	Links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Außenspiegel elektrisch																				
Position	Links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Blinker seite																				
Position	Links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türgriff Außen</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türgriff Außen	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türgriff Außen																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Sensor Einparkhilfe gehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Schlecht repariert</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Sensor Einparkhilfe gehäuse	Position	-	Beschreibung	Schlecht repariert	Anmerkungen	-	13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Info Vorschaden GS</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Info Vorschaden GS	Anmerkungen	-
Bauteil	Sensor Einparkhilfe gehäuse																				
Position	-																				
Beschreibung	Schlecht repariert																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Info Vorschaden GS																				
Anmerkungen	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Info Vorschaden GS</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Info Vorschaden GS	Anmerkungen	-											
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Info Vorschaden GS																				
Anmerkungen	-																				

### Innenschäden

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Hutablage	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-			
Bauteil	Hutablage												
Position	-												
Beschreibung	Ersetzen												
Anmerkungen	-												

### Sonstiges

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>15</b>		Bauteil	Lackvorbereitung	<b>16</b>		Bauteil	Inspektion
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Lackierung			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Anmerkungen**

Reparierter Vorschaden: 5.862,04 €  
Frontschaden

**Geschätzte Reparaturkosten**

**Gesamt netto** **1.290,56€**