

ED engineering data s.r.l.		Perizia Nr. 67	Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				11		Ramo sinistro												
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it		Assicurato LOCAUTO S.P.A.			Controparte CERVESINA			Impresa controparte													
		Esercizio 2026		Sinistro numero 25135LT00		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia			Data sinistro												
		Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA												
		Data incarico 10/04/2026		Data primo rilievo 16/04/2026		Localita' CERVESINA		C/O		Riparazioni											
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - ()		Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita				Gia' Targa												
Locatario / Comproprietario :		Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita				Revisione del												
Veicolo (Marca - Modello - Versione) CUPRA Leon Sportstourer 1.5 Hybrid 150 CV DSG				Targa GV114PF		Telaio VSSZZZKL1RR089173			I° Immatricolazione 28/05/2024												
Stato d'uso DISCRETO		Km. 32734		Pneumatici % 50		Colore bianco		Tipo Smalto Pastel/Doppio													
Allestimenti / Dotazioni		COERENZA DEL DANNO SI		COMPATIBILITA' DEL DANNO																	
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.		Assi nr.									
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie															
VOCI DI DANNO										SR		LA		VE		ME		D. M.		COSTO DEI RICAMBI	
Listino Ricambi aggiornato al 02/03/2026										D.		D.		D.		D.		s. c.		* (IVA esclusa)	
Paraurti ant. primer										S		S		S				S 15		558,76	
Griglia paraurti ant. nero										S		S		S				S 15		36,23	
Parafango post. parte inf.										Sx M		M		M							
Porta post. C/metÓ cerniere										Sx L				L							
Portello post.										L		L		L							
Paraurti post. primer										G		G		G							
rettifica cerchio in lega ant dx																				100,00	
rettifica cerchio in lega post dx																				100,00	
cerchio in lega ant sx usura																					
tetto usura																					
porta ant sx usura																					
porta ant dx usura																					
porta post dx usura																					
Seconda chiave non presente e non quantificata																					
Codice / Riparatore		Prv Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi							
						6,75		2,75		10,38				€794,99							
Supplemento doppiostrato Ore 1,55		Supplemento finitura Ore 1,19		Tempo aggiunto per verniciatura Ore 1,60		Totale tempi supplementari Ore 4,34								Totale tempi VE Ore 14,72							
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE											
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 14,72 x Costo/ora 11,50		€794,99				€794,99											
Danni A.R.D. Totale imponibile		€1.661,81		Uso Dime		€169,28				€169,28											
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 24,22 x Costo/ora €28,80		€697,54				€697,54											
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																	
Totale (Imponibile)		€1.661,81		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																	
Totale (Iva Compresa)		€1.661,81		TOTALI		€1.661,81				€1.661,81											
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00		Fermo Tecnico giorni 3													
TOTALE		€1.661,81		Osservazioni: propulsore si avvia regolarmente rinvenuta una sola chiave e carta di circolazione copia conforme																	
Limite Indennizzo Contrattuale																					
Software House 70001		Data Consegna 19/04/2026		Firma ED - Pozzo Carlo		Ruolo Numero 2888		Foglio Nr. 1 di 1													