

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **POLESTAR 2 63KWH Single Motor AT FWD Standard Range**
Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -KP 0887E	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSFEE3RL213211
Vertrags-Nummer:	72680085	Erstzulassung:	21.08.2023
Internes KZ:	15110233	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 63KWH Single Motor AT FWD Standard Range Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automa

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 63KWH Single Motor AT FWD Standard Range Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 72680085
Amtliches Kennzeichen: HD -KP 0887E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 63KWH Single Motor AT FWD Standard Range Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW
Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.06.2026	9060005147	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 72680085
Amtliches Kennzeichen: HD -KP 0887E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 63KWH Single Motor AT FWD Standard Range Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW
Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YSMVSFEE3RL213211

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	45.201 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	359 Tag(e)
Typ/Modell	2	HU	
Fahrgestellnummer	YSMVSFEE3RL213211	Leistung	141 kW
Erstzulassung	21.08.2023	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Festpreis	Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - Kratzer - Wertminderung
3	Festpreis	Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - Kratzer - Wertminderung
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y C	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102Y C	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V C	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	245/45 R19 102V C	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Keine Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	45.201 km
Fahrgestellnummer	YSMVSFEE3RL213211	Erstzulassung	21.08.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



YSMVSFEE3RL213211

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	45,201 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	359 Tag(e)
Type / Model	2	Main inspection	
Vehicle Identification number	YSMVSFEE3RL213211	Power	141 kW
First registration	21 Aug 2023	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Electric	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Fixed price	Alloy rim burnished 18 " - Scratch(es) - Loss in value
3	Fixed price	Alloy rim burnished 18 " - Scratch(es) - Loss in value
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Paint
5	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102Y C	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	245/45 R19 102Y C	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V C	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	Not o.k.
2	245/45 R19 102V C	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
No air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46786620



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	45,201 km
Vehicle Identification number	YSMVSFEE3RL213211	First registration	21 Aug 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: Interior




Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories




Figure 18: Documents

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46786620



Figure 19: Mounted tyres



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint