

Historial del Vehiculo -5197-MMN

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5197-MMN	27/05/2025		1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	VALORACIÓN
5197-MMN	07/02/2025		1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS



ALFA ROMEO STELVIO
2.2 DIESEL 154KW (210CV) VELOCE Q4

VIN	ZARPAHDX8P7D83391
Primera matriculación	29/12/2023
Kilometraje del vehículo	11.782 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	27/7/2026 19:14:18	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann SEVILLA
------------------------	--------------------	---	------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	ALFA ROMEO	Primera matriculación	29/12/2023
Modelo	STELVIO	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	ZARPAHDX8P7D83391	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Documento de matriculación	N/A		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	265/45 R 20 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	265/45 R 20 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	265/45 R 20 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	265/45 R 20 105 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



9 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Interior



6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

