

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G3L
	Variante: 48FF
	Version: EAA507M0
0.2.1	Handelsbezeichnung: M340i xDrive
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000884_U-WBA
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000076-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-OH17
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0001067-WBA
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000034-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: EV-0000042-WBA-1
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA48FF0908E69240
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2024-05-20
mit dem in der am 2024-02-20	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*1947*13	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	25.07.2024 (Datum)
Leiter Vertrieb (Dienststellung)	

Allgemeine Baumerkmale							
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):						
	2	Achse 1/2	Verteilergetriebe				
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert					
Hauptabmessungen							
4.	Radstand:	2851 mm					
5.	Länge:	4714 mm					
6.	Breite:	1827 mm					
7.	Höhe:	1440 mm					
Massen							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1800 kg					
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1827 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2260 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	1115 kg				
		Achse 2:	1230 kg				
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4060 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:						
18.3	Zentralachsanhängers:	1800 kg					
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg					
Antriebsmaschine							
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B58B30B , 2: -					
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt					
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6;in Reihe					
25.	Hubraum:	2998 cm³					
26.	Kraftstoff: Hybr.Benzin/E	26.1 Mono fuel					
27.	Höchstleistung						
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	275.00 kW bei:5500 min ⁻¹					
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	2.20 kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW					
28	Getriebe (Typ):	automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720	1.316	1.000	0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes							2.813

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:							250 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1. 1583 mm			2. 1567 mm			
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/40 R19 93 Y		8,0Jx19/ET27			B C1		
2: 255/35 R19 96 Y		8,5Jx19/ET40			B C1		
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							-
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:							AA
40. Farbe des Fahrzeugs:							SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen:							4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):							5
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:							90.20 dB(A)
bei Motordrehzahl:							3750 min ⁻¹
Fahrgeräusch:							67.00 dB(A)
47. Abgasnorm:							Euro 6 EA
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:							1900 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f0							204.3 N
47.1.3.1 f1							-0.094 N/(km/h)
47.1.3.2 f2							0.03294 N/(km/h) ²
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:							3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:							0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:							nein
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							715/2007*2023/443EA
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		152.0 mg/km					
THC:		17.2 mg/km					
NMHC:		16.6 mg/km					



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube Steinschläge




Bild 14 : Motorhaube Steinschläge



Bild 15 : Motorhaube Steinschläge




Bild 16 : Motorhaube Steinschläge




Bild 17 : Tür vorn rechts eingedellt




Bild 18 : Tür vorn rechts eingedellt



Bild 19 : Stoßfänger hinten Ladekante zerkratzt




Bild 20 : Stoßfänger hinten Ladekante zerkratzt



Bild 21 : Felge vorn rechts zerkratzt



Bild 22 : Felge vorn rechts zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.08.2024	Letzte Zulassung	29.08.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	M340i xDrive
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA48FF0908E69240
HSN / TSN	0005 / DEO	Schlüssel-Nr.	10137840
Km-Stand abgelesen	71405	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	275	Hubraum (ccm)	2998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz / Metallic / 2-Schicht / 475	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	4 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	4 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	4 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	4 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic Anthrazit, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachhimmel anthrazit, M Heckspoiler, M Hochglanz Shadow Line, M Sportdifferential, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamik, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Polster: M PerformTex/Stoff-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M Bicolor mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Personal eSIM, Variable Sportlenkung, Verglasung: Sonnenschutzverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
5AC	Fernlichtassistent
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
322	Komfortzugang
	Lackierung: Metallic
248	Lenkrad: Lenkradheizung
710	Lenkrad: M Lederlenkrad
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
3MF	M Leuchten Shadow Line
4GQ	M Sicherheitsgurte

3M2	M Sportbremse, rot hochglänzend
320	Modellschriftzug-Entfall
33B	Paket: M Sportpaket Pro
5DN	Parking Assistant Plus
	Polsterung: Leder Vernasca
	Polsterung: Leder Vernasca Schwarz
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1G0	Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 792 M Bicolor Jetblack mit Notlaufeigenschaften
6NX	Telefon: Ablage für Wireless Charging
3KA	Verglasung: Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 23.04.2026 bei Kilometerstand 61.202

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorn rechts eingedellt, drücken
(Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschläge (Bild 13, 14, 15, 16)
Stoßfänger hinten Ladekante zerkratzt (Bild 19, 20)
Felge vorn rechts zerkratzt (Bild 21, 22)