

(chassisnr: W1N2476121W029243)



MERCEDES-BENZ GLB 200 D BNS SOLUT. AMG AUT. AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	291230 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1580 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	NB
Datum eerste toelating	22-03-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	283 cm
Datum eerste afgifte NL	25-04-2023	Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Buitenland	CO2 uitstoot	147 g/km	APK t/m	03-11-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie _anders (af fabriek), Audio optie _anders (af fabriek), Half lederen bekleding, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✘ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✘ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage	Deurpanelen beschadigd	: Ja, slijtage
Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage	Voorruit	: Aandacht nodig, vervangen

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Winter	Michelin	235/50 R19
RV	3 mm	Winter	Michelin	235/50 R19
LA	2 mm	Winter	Michelin	235/50 R19
RA	2 mm	Winter	Michelin	235/50 R19



Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Ja, als taxi
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Ja, volledig afgeschreven
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Sponningen Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Spotrepair		Deel: Motorkap Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Voorruit Omschrijving: Barst Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Bumper achter Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Bumper voor Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Spiegel Omschrijving: Manco Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Brilhouder Omschrijving: Manco Gegeven oplossing: Vervangen	

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto		