

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: WF0FXXWPMFNL57918)



FORD KUGA 1.5 ECOBL. AUT. AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	127545 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1599 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	271 cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	28-03-2022	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	88 kW		
		CO2 uitstoot	138 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Overig	225/65 R17	3 mm	Zomer	Bridgestone		225/65 R17
RV	5 mm	Winter	Overig	225/65 R17	3 mm	Zomer	Bridgestone		225/65 R17
LA	6 mm	Winter	Overig	225/65 R17	5 mm	Zomer	Bridgestone		225/65 R17
RA	6 mm	Winter	Overig	225/65 R17	5 mm	Zomer	Bridgestone		225/65 R17

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Dak

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Hoedenplank

Omschrijving:

Gebroken

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Achterklep

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
