

Ford

PUMA 1.0 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SU75855

Coste de la reparacion

797,49 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 8894MZP	Fecha de matriculación 31/03/2025	Kilometraje 46936 km
Color Negro	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
22/06/2026

Fecha de peritación aprobada
23/06/2026

Mecánica







Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución	20,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
002	tirador de alfombra trasera / - ¹	Roto	Sustitución	166,92 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	166,92 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
003	Clip de bandeja trasera / Derecha	Faltante	Sustitución	3,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	3,40 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
004	Llanta / Delantero izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	80,00 EUR
	-	-	-	
005	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	80,00 EUR
	-	-	-	
006	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	62,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	1,30 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	49,40 EUR	13,00 EUR	
007	Aleta / Delantero izquierdo	Abolladura	Reparar	31,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,20 h	0,50 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	7,60 EUR	19,00 EUR	5,00 EUR	
008	Capó / -	Abolladura	Aceptable	-

	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	-	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	-	Coste de material	-	
009	Parabrisas / -		Impacto		Aceptable		-
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	-	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	-	Coste de material	-	
010	Techo / -		Abolladura		Aceptable		-
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	-	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	-	Coste de material	-	
011	Puerta / Delantero izquierdo		Ralladura		Aceptable		-
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	-	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	-	Coste de material	-	
012	Paragolpes / Trasero		Ralladura		Pintar		62,40 EUR
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	1,30 h	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	49,40 EUR	Coste de material	13,00 EUR	
013	Moldura de paragolpes / Trasero		Ralladura		Pintar		43,20 EUR
	Tiempo de carrocería	-	Tiempo de pintura	0,90 h	Precio del recambio	-	Franquicia
	Coste de carrocería	-	Coste de pintura	34,20 EUR	Coste de material	9,00 EUR	
014	Spoiler / Trasero		Ralladura		Pintar		24,00 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,50 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	19,00 EUR	5,00 EUR	
015	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar	88,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,80 h	1,20 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	30,40 EUR	45,60 EUR	12,00 EUR	
016	Insignia de portón trasero / maletero / -	Pegatina	Sustitución	42,77 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,20 h	-	35,17 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	7,60 EUR	-	-	
017	Moldura de aleta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar	14,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,30 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	11,40 EUR	3,00 EUR	
018	Moldura de puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar	24,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,50 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	19,00 EUR	5,00 EUR	
019	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	40,00 EUR
	-	-	-	
020	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable	-

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
021	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar	14,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,30 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	11,40 EUR	3,00 EUR	

1 G

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	4 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	4 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Manual de usuario / - / Faltante



tirador de alfombra trasera / - / Roto



Clip de bandeja trasera / Derecha / Faltante



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Trasero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Insignia de portón trasero / maletero / - / Pegatina



Moldura de aleta / Trasero Derecho / Ralladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Ralladura