

MERCEDES C 220 BlueTEC / d

Referencia del vehículo:

8111JHV

VIN:

WDD2052041F252252

Carrocería:

Familiar

Tipo de caja de cambio:

Manual

Cilindrada:

2143 cm³

Tipo de combustible:

Diésel

Potencia del motor de combustión:

125 kW / 170 CV

Tracción:

Trasera

Emisión de CO2 en conducción mixta:

108 g/km

Comprobación rápida

Daños

Este vehículo ha sufrido algún daño. Por favor, antes de comprarlo, consulta con el vendedor si ya ha sido reparado o realiza una inspección con un mecánico cualificado.

● Daños

Kilometraje

CARFAX ha detectado inconsistencias en el kilometraje registrado de este vehículo

● Inconsistencia del kilometraje

Robado

No registrado como robado

● Sin incidencias registradas

Estado administrativo

No constan anotaciones que impidan la tramitación administrativa o la circulación del vehículo, tales como cargas administrativas y/o financieras, vigencia de ITV y/o seguro obligatorio.

● Sin incidencias registradas

Verificación de identidad

No registrado como desguazado

● Sin incidencias registradas

Importado

No registrado como importado

● Sin incidencias registradas

Taxi

No usado como taxi

● Sin incidencias registradas

Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

● Sin incidencias registradas

Matriculado en España



Antigüedad del vehículo


10 años
8 meses

Etiqueta
Medioambiental



Resumen de daños

11/2016 Daños reportados



Área afectada:

- Delantera
- Izquierda
- Trasera
- Trasera derecha

Reportado el:

11/2016

Reportado en:

España


Tipo/causa del daño:

No disponible

Coste estimado de reparación:

1.000 € o menos

3/2017 Daños reportados



Área afectada:

- Delantera
- Frontal izquierda

Reportado el:

3/2017

Reportado en:

España

Tipo/causa del daño:


No disponible

Coste estimado de reparación:

2.000 € - 3.000 €

1/2018

Daños reportados



Área afectada:

- Delantera
- Izquierda
- Frontal izquierda
- Trasera izquierda
- Trasera
- Derecha
- Frontal derecha
- Trasera derecha

Reportado el:

1/2018

Reportado en:

España

Tipo/causa del daño:


No disponible

Coste estimado de reparación:

1.000 € - 2.000 €

7/2018

Daños reportados



Área afectada:

- Delantera
- Izquierda
- Frontal izquierda
- Trasera izquierda
- Trasera
- Derecha
- Frontal derecha
- Trasera derecha

Reportado el:

7/2018

Reportado en:

España

Tipo/causa del daño:

No disponible

Coste estimado de reparación:


4.000 € - 5.000 €

Glosario de daños

Daños

Daños hace referencia a cualquier daño o deterioro de los componentes físicos de un vehículo, que afecte a su apariencia, su funcionalidad o su seguridad. Los daños pueden variar desde problemas estéticos, como rayones y abolladuras, hasta problemas estructurales graves, y pueden ser causados por colisiones, eventos climáticos, vandalismo u otros incidentes.

Verificación del kilometraje



i Inconsistencia del kilometraje: La curva del kilometraje registrado no es siempre ascendente. Esto puede indicar una posible manipulación del cuentakilómetros o puede deberse a una lectura incorrecta del kilometraje, como por ejemplo un error administrativo. Revise bien la sección histórica y tenga en cuenta la media de kilómetros recorridos por año.



Propietario 1 en España

Año de compra: **2015**

Duración del uso: **9 meses**

Tipo de propietario: **Empresa o persona jurídica**

Tipo de uso: **Privado**

Propietario 2 en España

Año de compra: **2016**

Duración del uso: **2 años 3 meses**

Tipo de propietario: **Empresa o persona jurídica**

Tipo de uso: **Privado**

Daño reportado en: **7/2018 , 1/2018 , 3/2017 , 11/2016**

Propietario 3 en España

Año de compra: **2018**

Duración del uso: **1 año 9 meses**

Tipo de propietario:	Empresa o persona jurídica
Tipo de uso:	Privado
Propietario 4 en España	
Año de compra:	2020
Tipo de propietario:	Empresa o persona jurídica
Tipo de uso:	Privado

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
4/9/2015		<p>Renting o leasing reportado</p> <p>Vehículo matriculado en Rozas De Puerto Real, España</p> <p>Homologación de tipo</p> <p>Nuevo propietario registrado</p> <p>Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa</p> <p>Vehículo para uso privado</p> <p>Domiciliado en Rozas De Puerto Real, Madrid, España</p>
20/6/2016		<p>Nuevo propietario registrado</p> <p>Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa</p> <p>Vehículo para uso privado</p> <p>Domiciliado en Colmenar Del Arroyo, Madrid, España</p>
11/2016		Daños reportados en España
3/2017		Daños reportados en España
23/6/2017	70.458 km	Mantenimiento del vehículo
6/11/2017		<p>Vehículo reparado</p> <ul style="list-style-type: none"> Reparación mecánica
1/2018		Daños reportados en España

Fecha	Km	Suceso
22/1/2018	97.564 km	Vehículo reparado <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparación mecánica
19/2/2018	93.493 km	Mantenimiento del vehículo
7/3/2018	95.948 km	Mantenimiento del vehículo
13/3/2018	96.722 km	Mantenimiento del vehículo
20/3/2018		Mantenimiento del vehículo
7/2018		Daños reportados en España
27/9/2018		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Utrera, Sevilla, España
10/12/2019	113.392 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos: 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Defectos leves: 0 ▪ Defectos graves: 1 ▪ Defectos muy graves: 0
11/12/2019	113.402 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
13/7/2020		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Vehículo para uso privado Domiciliado en Mairena Del Aljarafe, Sevilla, España
22/12/2021	165.335 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos: 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Defectos leves: 1 ▪ Defectos graves: 1 ▪ Defectos muy graves: 0

Fecha	Km	Suceso
22/2/2022	173.382 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
11/6/2022	183.434 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
8/3/2024	257.479 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos: 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Defectos leves: 0 ▪ Defectos graves: 1 ▪ Defectos muy graves: 0
11/3/2024	257.485 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
27/3/2026	338.774 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Para este Informe de Historial del Vehículo, hemos buscado entre más de 40 mil millones de registros de más de 30 países europeos, Estados Unidos y Canadá.

Detalles técnicos

Motor y rendimiento

Fuel type	Diésel
Potencia del motor de combustión	125 kW / 170 CV

Consumo y medio ambiente

Consumo mixto	4.3 l/100km
Emisión de CO2 en conducción mixta	108 g/km
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6

Peso

Tara	1.520 kg
Carga máxima	650 kg
Peso bruto máximo	2.170 kg

Dimensiones

Distancia entre ejes	2.840 mm
----------------------	-----------------

Otra información

Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e1*2001/116*0457*29
Número de puertas	5
Número de asientos	5

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Número de Bastidor (chasis o VIN)

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Cómo utilizar este informe



Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

[Términos y condiciones.](#)