

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: WBY71AW010FR28064)



BMW i4 40 M-SPORT AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 83.9kWh ev edrive 40 250kW aut

Km-stand	195621 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter	Huidig restant	
Datum eerste toelating	23-06-2023	Aantal cilinders	0	Wielbasis	286 cm
Datum eerste afgifte NL	23-06-2023	Vermogen	250 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	23-06-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel (af fabriek), Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Stekker set	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Goodyear	245/45 R18
RV	4 mm	Zomer	Goodyear	245/45 R18
LA	3 mm	Zomer	Pirelli	255/45 R18
RA	3 mm	Zomer	Pirelli	255/45 R18




Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Dak Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Voorzijde Omschrijving: Steenlag Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten	
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Stoel lv Omschrijving: Beschadigd Gegeven oplossing: Herstellen			

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.