



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |          |
|------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | WT-H 345 |
| Berichtsnummer : | 0000000924353-DE968 |                     |          |
| Referenznummer:  | 31195897            |                     |          |

### Fahrzeugdaten

#### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Spirit

|                          |                   |                          |                              |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | U5YPV81BGNL013641 | Laufleistung abgelesen:  | 87308 km                     |
| Erstzulassung / Baujahr: | 13.06.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 10.06.2026 79807 Lottstetten |
| Fahrzeugart:             | PKW               | Aufbauart:               |                              |
| Kraftstoff:              | Superbenzin       | Getriebe Art:            | automatic                    |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 1598 ccm / 132 kW (179 PS)   |
| Antriebsart:             | Frontantrieb      | Lackfarbe:               | Silber                       |
| Lackart:                 | Metallic          | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                        |
| Anzahl Schlüssel:        | 3                 | Nächste HU / AU:         | 2027 / 2027                  |
| Polster Art:             | Leder/Stoff       | Serviceheft verfügbar:   | Ja                           |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz           | Serviceheft gepflegt:    | -                            |
| Raucherfahrzeug:         | Nein              | Letzter Service km / am: | 86602 / 20.04.2026           |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Vorgelegte Fahrzeug-     |                              |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)            |
|                          |                   | Zustand innen:           | 2 - Gut                      |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                |                    |
|---------------------------|----------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original |
| 1. Achse - links / Zust.  | Kumho          | 235/55/R18/-V 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Kumho          | 235/55/R18/-V 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Kumho          | 235/55/R18/-V 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Kumho          | 235/55/R18/-V 4 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                    |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt:                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung:            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| Laufleistung plausibel:       | <b>Nicht geprüft</b><br>Nicht geprüft                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweis:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung            |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: |                                                                                                                                                                                          |
| Lackschichtendickenmessung:     | -                                                                                                                                                                                        |
| Bestehender Unfallschaden:      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis:                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |              |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Sonnendach/ Verdeck:                    | Nicht vorhanden       | ✗ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Bremsanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Motorlauf:   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaanlage:                 | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.       |
| Lichtanlage:                 | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



Hüsches Gruppe®  
Die Gutachter

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



## Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung