

## **BESICHTIGUNGSBERICHT**

**Betrifft** : PKW Audi A4 Avant  
**Fahrgestell-Nr.** : WAUZZZF41NA036984  
**Modellcode** : 95  
**Erstzulassung** : 05.07.2022  
**Tachostand** : 125 918 km abgelesen  
**Hubraum/Leistung** : 1 968 cm<sup>3</sup> / 120,00 kW  
**Kraftstoffart** : Diesel

**Nächste § 57a Beg.** : Juli 2027 Nr.: GSP4232  
**Eigen-/Gesamtgew.** : 1 591 kg / 2 165 kg  
**Sitzplätze** : 5  
**Allgemeinzustand** : Optisch mittel  
**Lackart/Farbe** : 2-SCHICHT-UNI / weiß  
**Lackzustand** : Optisch mittel  
**Alter** : 50 Monate

### **Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:**

|                           |     | exkl. USt. | USt.   | inkl. USt. |
|---------------------------|-----|------------|--------|------------|
| Technische Schäden        | EUR | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| Heckschaden rechts        | EUR | 974,45     | 194,89 | 1 169,34   |
| Frontschaden links        | EUR | 141,60     | 28,32  | 169,92     |
| Klasse 2 Schäden          | EUR | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| Gesamtsumme aller Schäden | EUR | 1 116,05   | 223,21 | 1 339,26   |

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5  
Sonderausstattung auf Seite 5

## Zusammenfassung Technische Schäden:

### Schadenbeschreibung:

#### Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

#### Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.

Laut Boardcomputer Stand 5/26 Kein Service Fällig

## Zusammenfassung Heckschaden rechts:

## Zusammenfassung Heckschaden rechts:

|               |                                                |                                   |                     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Arbeitslohn   | : AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 133,00              |
| Lackmaterial  | :                                              | EUR                               | 322,75              |
| Lackierarbeit | : AZ 39,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 518,70              |
|               |                                                | <i>exkl. USt.</i>                 | EUR 974,45          |
|               |                                                | <i>+ 20% USt.</i>                 | EUR 194,89          |
|               |                                                | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 1 169,34</b> |

### Schadenbeschreibung:

#### Heckschaden rechts

-Stoßfänger inkl. Diffusor abgeschürft;

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung                                                               | ArbPos-Nr   | AZ LK        | AZ-Preis      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN                                    | 63 69 19 00 | 7,00 2       | 93,10         |
| UMFASST: SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN                                    |             |              |               |
| SPOILER F STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN                                    | 66 59 19 12 | 3,00 2       | 39,90         |
|                                                                           |             | <b>10,00</b> | <b>133,00</b> |
| <b>10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |             |              | <b>133,00</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil                   | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ           | AZ-Preis      | Lackmat. |
|----------------------------------------|---------|-----------|--------------|---------------|----------|
| ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3 | 2581    |           | 14,00        | 186,20        |          |
| LACKMATERIAL: 124,43                   |         |           |              |               |          |
| SPOILER STOSSF H REPARATURLACK ST K3   | 2605    |           | 11,00        | 146,30        |          |
| LACKMATERIAL: 53,73                    |         |           |              |               |          |
| <b>Zwischensummen</b>                  |         |           | <b>25,00</b> | <b>332,50</b> |          |

|                                                              |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Überträge</b>                                             | <b>25,00</b> | <b>332,50</b> |               |
| VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK                                 | 8,00         | 106,40        |               |
| AZT-MATERIAL-INDEX                                           |              |               | 82,20         |
| K-REPARATURLACK (K3)                                         |              |               | 178,16        |
| MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF                                |              |               | 55,70         |
| MAT-KONST. FARBMUSTER                                        |              |               | 6,69          |
| FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG                                | 3,00         | 39,90         |               |
| LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE                                | 3,00         | 39,90         |               |
|                                                              | <b>39,00</b> | <b>518,70</b> | <b>322,75</b> |
| <b>39,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |              |               | <b>518,70</b> |
| <b>Lackmaterial</b>                                          |              |               | <b>322,75</b> |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                   |              |               | <b>841,45</b> |

## Zusammenfassung Frontschaden links:

## Zusammenfassung Frontschaden links:

|                      |                                               |                                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Ersatzteile-Original | :                                             | EUR                               | 115,00            |
| Arbeitslohn          | : AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 26,60             |
|                      |                                               | <i>exkl. USt.</i>                 | EUR 141,60        |
|                      |                                               | + 20% USt.                        | EUR 28,32         |
|                      |                                               | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 169,92</b> |

## Schadenbeschreibung:

### Frontschaden links

-Abdeckung Stoßfänger geschürft;

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung          | Leit-Nr | Teile-Nr           | Stk | je     | Preis         |
|----------------------|---------|--------------------|-----|--------|---------------|
| LUFTFUEHR-GITTER V L | 0297    | 8W0 807 681 AM T94 | 1   | 115,00 | 115,00        |
|                      |         |                    |     |        | <b>115,00</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung                                                              | ArbPos-Nr   | AZ LK       | AZ-Preis     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| LUFTGITTER L STOSSFAENGER V AUS-/EINB                                    | 66 04 19 00 | 2,00 2      | 26,60        |
|                                                                          |             | <b>2,00</b> | <b>26,60</b> |
| <b>2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |             |             | <b>26,60</b> |

## Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

## Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

## Schadenbeschreibung:

### Klasse 2 Schäden

-Diverse Steinschläge im Fahrzeugfrontbereich;

## Weitere Informationen

### Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

### Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 12.2021, KRAFTST-BEH 54 LTR, SCR SYSTEM, GLANZPAKET SCHWARZ, STOP-START-ANLAGE, A-SPIEGEL L ASPH, A-SPIEGEL R KONVEX, WARNDREIECK HECKKL, VERGL H ABGED (PRIV), KOFF-DECK AUT OEFFN, NOTRUFSYSTEM E-CALL, ABLAGEPAKET, INNENSP AUTOM ABBL, FERNLICHTASSISTENT, A-SPIEG MEM/KLAP/ABB, RADIO-EMPfang DIGIT, AUDI SOUNDSYSTEM, LED-SCHEINWERFER, EINPARKHILFE V/H, LICHTPAKET INNENRAUM, AUSSTATTUNG INDEX, LED-HECKL DYN BLINK, SITZE V HEIZBAR, RUECKSITZL GETEILT, MULTIF-SPORTLENKRAD, DACHHIMMEL SCHWARZ, L-WIRBELSTUETZE ELEK, EINSTIEGL BELEU ALU, KAELEMITTEL R1234YF, SITZE VORN EL MEMORY, MITTELARML KOMFORT, GENERATOR VERSTAERKT, 1968CCM 120KW, BREMSE HINTEN 300X12, S-TRONIC, FRONTANTRIEB, SPORTFAHRWERK, GESCHWINDIGKEITSBEGR, REIFEN 245/40 R18..H, FELGE 8 J X 18 ALU, MILD HYBRID SYSTEM, ABGASNORM EURO 6, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, FUSSGAENGERSCHUTZ, DACHREILING SCHWARZ, KEYLESS-GO, GRILL OHNE KENNZ, VERKLEID UNTERHOLM, AVANT, FAHRERASSISTENZSYST, BREMSE VORN 314X25, S-LINE EXTER-PAKET, MONT-TEILE AUSGEBAUT, 2-SCHICHT-UNI.

### Bereifung:

1. Achse: Goodyear / 245/40 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5 rechts: 5
2. Achse: Goodyear / 245/40 R 18 Sommer Profil in mm: links: 7 rechts: 7