

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³ / l]
Innerorts	129	-----	4.9	-----
Außerorts	93	-----	3.5	-----
Kombiniert	106	-----	4.0	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

2. Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

3. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 28 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ----- Benzin/Diesel [g/km]: 1.74

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----- Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----

Sonstige [g/km]: ----- Sonstige [g/km]: -----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³ / l]
Niedrig	177	-----	6.8	-----
Mittel	128	-----	4.9	-----
Hoch	109	-----	4.1	-----
Extra hoch	126	-----	4.8	-----
Kombiniert	128	-----	4.9	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge 5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend) (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: ----- Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

Innerorts [km]: -----

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung -----

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: -----

51. Anmerkungen:

52. NO.30: A1 max 1586#NO.30: A2 max 1572#NO.16.1.: mit Anhänger: +30 kg#NO.16.2.:

mit Anhänger Achse 2: +60 kg#NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #

215/55 R17 94V#7, OJX17 ET40: #215/55 R17 94V#7, OJX17 ET40: #215/55 R17 94V#6, SUX

17 ET41: #215/55 R17 94V#6, SUX17 ET41: #215/60 R16 95V#6, SUX16 ET42: #215/60 R16

95V#6, SUX16 ET41: #235/45 R18 94V#8, OJX18 ET44: #215/55 R17 94H M+S#7, OJX17 ET4

0: #215/55 R17 94H M+S#6, SUX17 ET41: #215/60 R16 95H M+S#6, SUX16 ET42: #215/60 R

16 95H M+S#6, SUX16 ET41: #235/45 R18 94V M+S#8, OJX18 ET44: #

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1 Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken od. rechten B-Säule, geklebt

Im Motorraum rechts

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

046CC0117302



www.PS-Team.de



Dr. Clemens Kadow

Christiane Engel

Dr. Clemens Kadow

Christiane Engel

Leiter Technische Konformität

Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU420 B 21599 R11 ZBT II wurde erstellt
BGS0148380riginal

WWWZZ3CZNE014587 HSN:0603
LCA6291832021 000681 00000000 00298




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 15 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 16 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 17 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen



Bild 18 : Tragstäbe




Bild 19 : Seitenwand hinten links, eingedellt



Bild 20 : Stoßfänger hinten unterhalb, verschrammt



Bild 21 : Stoßfänger hinten unterhalb, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	363525
Hersteller	VW
Model	Passat
Variante	Business 2.0 TDI
Listenpreis	40.399,16
VIN	WVWZZZ3CZNE014587
Erstzulassungsdatum	1.10.2021
Kennzeichen	OH AM116

Schadensfälle der int. Belegnummer: 363525

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108752	06.07.2023	Motorhaube	
2025102224	09.02.2025	Stoßfänger hinten rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.10.2021	Letzte Zulassung	28.10.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCRAufbauart		Kombi
	DSG Business		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZNE014587	HSN / TSN	0603 / BQS
Schlüssel-Nr.	10020532	Km-Stand abgelesen	138904
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Deep Black Perleffekt (C9X)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S /O	3 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S /O	3 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Becherhalter (2) vorn, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Mistralgrau, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus", Polster: Stoff "Weave", Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Schalthebelknopf in Leder, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect Wireless
1S1	Bordwerkzeug und Wagenheber
3S5	Dachreling schwarz mit 2 Tragestäben silber eloxiert
WD4	Diebstahlwarnanlage
8G1	Fernlichtregulierung "Light Assist"
	Lackierung: Perleffekt

WBH,RB Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business)

D


PA5 Paket: Ambientebeleuchtung
PI5 Räder: 4 Leichtmetallräder "Soho" 7 J x 17
1G0 Räder: Entfall Tire Mobility Set
2WJ Räder: Winterräder (zusätzlich), Leichtmetall, "Aragon" 6,5 J x 16
4I6 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung
4KF Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
3Y4 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 6.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 1. Funkschlüsselfernbedienung, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Stoßfänger hinten unterhalb, verschrammt, erneuern (Bild 20, 21)
3. Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschmutzt, reinigen (Bild 16, 17)
4. Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tragstäbe, (Bild 18)

Seitenwand hinten links, eingedellt, (Bild 19)