

TMBEE6PJXN4052356

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	21.445 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	29.700 km
Typ/Modell	FABIA	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	TMBEE6PJXN4052356	Leistung	59 kW
Hubraum	999 ccm	Zylinder	3
Erstzulassung	27.07.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
3	Motorhaube	Dämmmatte (inkl. Dämmung Unterboden & Antenne-> Folgekosten möglich) - Marderschaden - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (07/2026 fehlt -> 2 Jahre/30.000km) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (07/2024 fehlt -> 2 Jahre/30.000km) - kein Nachweis
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Fahrzeugdach	Dach - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Gersthofen
Ziegeleistraße 12A
86368 Gersthofen

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46987810
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Tobias Köhler



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R15 88H	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	185/65 R15 88H	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Gersthofen
Ziegeleistraße 12A
86368 Gersthofen

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46987810
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Tobias Köhler



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	FABIA	Laufleistung (abgelesen)	21.445 km
Fahrgestellnummer	TMBEE6PJXN4052356	Erstzulassung	27.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Gersthofen
Ziegeleistraße 12A
86368 Gersthofen

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46987810
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Tobias Köhler



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte (inkl. Dämmung Unterboden & Antenne-> Folgekosten möglich) - Marderschaden -



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte (inkl. Dämmung Unterboden & Antenne-> Folgekosten möglich) -




Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte (inkl. Dämmung Unterboden & Antenne-> Folgekosten möglich) - Marderschaden -




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschü... - lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Gersthofen
Ziegeleistraße 12A
86368 Gersthofen

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46987810
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Tobias Köhler



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



SKODA

PJ

ABDSGDXX

NFM5FM5DF010481381A1A

FABIA

IP-MQB27ZZ_A0_1005-TMB-1

AT-200_OV_0315_000-TMB-1

08-SKx-715W_PJ_DSJD_FM5_0_A_1_5-000

RL-MQ200_5F_20_001-WWW-1

EV-AW_DGW_M_ALACBA-WWW-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TMBEE6PJXN4052356

26.05.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

- e8*2018/858*00014*02, erteilt am 07.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 26.05.2022

Mlada Boleslav, 26.05.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



GJ926968

481

16000

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Handelsbezeichnung:

0.5. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.6. Kennung der ATCT Familie:

0.7. Kennung der PEMS-Familie:

0.8. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.9. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.10. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.11. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.12. Fahrzeugklasse:

0.13. Name und Anschrift des Herstellers:

0.14. Anbringungsstelle und Anbringungsart der

0.15. vorgeschriebenen Schilder:

0.16. Anbringungsstelle der Fahrzeug-

0.17. Identifizierungsnummer:

0.18. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.19. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

0.20. mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

0.21. zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische

0.22. Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet

0.23. werden, zugelassen werden kann.

0.24. Mlada Boleslav, 26.05.2022

0.25. Mlada Boleslav, 26.05.2022

0.26. Ing. Milan Haken

0.27. Leiter Typprüfung

0.28. Dr.-Ing. Florian Weymar

0.29. Leiter Qualitätssicherung

0.30. Interne Herstellerdaten

0.31. GJ926968

0.32. 481

0.33. 16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [l]	Sonstige [l]
Innerorts	129			5,6		
Außerorts	89			3,9		
Kombiniert	104			4,5		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [l]	Sonstige [l]
Niedrig	138			6,1		
Mittel	110			4,8		
Hoch	102			4,5		
Extra hoch	121			5,3		
Kombiniert	115			5,1		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527#NO.30: A2 max 1509#NO.16.2: with trailer axle 2+33 kg#NO.35: #185/65 R15 88H#5.5X15
ET40: #185/70 R14 88H#5.0X14 ET38: #195/55 R16 91V#6.0X16 ET45: #215/45 R17 91W#7.0X17 ET51: #185/65 R15
92V M+5#5.5X15 ET40: #NEDC values are stated beyond the legislative requirements:##

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC-weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER

city) [km]:

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	1	, Achse 1
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2552	
4.1.	Achsabstand [mm]:	2552	
5.	Länge [mm]:	4170	
6.	Breite [mm]:	1780	
7.	Höhe [mm]:	1461	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1116	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1142	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1570	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:	810	/ 800
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2370	
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	800	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	550	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DSG	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line	
25.	Hubraum [cm ³]:	999	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	59.00	bei 6300
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.1.

Übersetzungsverhältnisse:

3.769

1.955

1.212

0.881

0.740

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

4.929

4.929

4.929

4.929

4.929

28.1.3.

Gesamtübersetzung:

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

179

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1499

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

185/65 R15 88H

/ 5.5JX15 ET40

/ A

/ C1

Achse 1:

Achse 2:

185/65 R15 88H

/ 5.5JX15 ET40

/ A

/ C1

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

38.

Code des Aufbaus:

AB

40.

Farbe des Fahrzeugs:

black

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / le 2, ri, 2, ba, 1

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):

5

42.1.

Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46.

Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹:

73.00

bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]:

68.00

47.

Abgasnorm:

EURO 6 AP

47.1.

Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

1218

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f₀ (47.1.3.0.)

f₁ (47.1.3.1.)

f₂ (47.1.3.2.)

69.6

0.514

0.02733

47.2.

Fahrzyklus:

3b

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}):

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

no

48.

Abgasemissionen:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:

Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren:

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/

CO

THC

NMHC

NO_x

THC + NO_x

NH₃ [ppm]

Partikel

Partikel #

Diesel

330.3

28.0

26.2

12.3

Gas

andere

Benzin/

CO

THC

NMHC

NO_x

THC + NO_x

NH₃ [ppm]

Partikel

Partikel #

Diesel

Gas

andere

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO_x [mg/km]

Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt:

60.0

6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:

60.0

6.00 E11

Getriebe (Typ):

manual

1

2

3

4

5

6

7

8

R

28.1.

Übersetzungsverhältnisse:

3.769

1.955

1.212

0.881

0.740

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

4.929

4.929

4.929

4.929

4.929

28.1.3.

Gesamtübersetzung:

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

179

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1499

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

185/65 R15 88H

/ 5.5JX15 ET40

/ A

/ C1

Achse 1:

Achse 2:

185/65 R15 88H

/ 5.5JX15 ET40

/ A

/ C1

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

38.

Code des Aufbaus:

AB

40.

Farbe des Fahrzeugs:

black

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / le 2, ri, 2, ba, 1

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):

5

42.1.

Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46.

Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹:

73.00

bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]:

68.00

47.

Abgasnorm:

EURO 6 AP

47.1.

Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

1218

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f₀ (47.1.3.0.)

f₁ (47.1.3.1.)

f₂ (47.1.3.2.)

69.6

0.514

0.02733

47.2.

Fahrzyklus:

3b

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}):

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

no

48.

Abgasemissionen:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:

Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren:

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/

CO

THC

NMHC

NO_x

THC + NO_x

NH₃ [ppm]

Partikel

Partikel #

Diesel

330.3

28.0

26.2

12.3

Gas

andere

Benzin/

CO

THC

NMHC

NO_x

THC + NO_x

NH₃ [ppm]

Partikel

Partikel #

Diesel

Gas

andere

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO_x [mg/km]

Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt:

60.0

6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:

60.0

6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5010313
Hersteller Škoda
Model Fabia
Variante Active 1.0 MPI
Listenpreis 15.529,40
VIN TMBEE6PJXN4052356
Erstzulassungsdatum 27.7.2022
Kennzeichen M-MD 1288

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5010313

25.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025111938	20.07.2025	Stoßfänger vorne rechts	2.397,07
2025111943	20.07.2025	Stoßfänger hinten	2.505,56
2026109655	14.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.110,74

- Seite 1 von 1 -