

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002416857
Besichtigt am: 23.04.2026 10:52
Berichts-Nr: 10479578
FIN: VSSZZZ5F0P6550111



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	25.04.2023
Laufleistung:	70.842 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphitgrau
Farbe Dach:	Graphitgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

18"-Leichtmetallräder "Performance" 36/3, bearbeitet, in "Cosmo"-Grau	Dämpfung vorn
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Datenträger für EU, integriert
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Doppelboden
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Drei.-Automatikgurte vorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ambientelicht Ausführung 2	Einton-Signalhorn
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Luftzusatzheizung
Armaturentafel Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Embleme
Außen-Sound Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel links, konvex	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fertigungsablauf Standard
Betriebsspannung 12 V	Feststellbremse
Bordliteratur in Deutsch	Formteilhimmel ungeteilt
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Brillen-Ablage/Halter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Chrom-Exterieurpaket	Frontantrieb
Chrom-Paket	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Fußhebelwerk
Convenience-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Dachreling, blank	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Navigationssystem "+"
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nebelscheinwerfer
Heckspoiler	Nebelschlussleuchte
Hinterachse "Standard"	Nicht Heissland
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Nichtraucherausführung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängavorrichtung
Kategorie 0	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Feuerlöscher
Komfortsitze vorn	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus.Warnleuchten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Parklenkassistent
MPV	Parklenkassistent (Servolenkung)
Müdigkeitserkennung	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationssystem-High	Privater Notruf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Typzeichen und Firmenemblem
Radstand	Variables Ladebodenkonzept
Rechtsverkehr	Variante Grundausstattung
Regionscode " ECE " für Radio	Wartungsintervallverlängerung
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert	Wegfahrsperre elektronisch
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Reifendruckkontrolle	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zierleisten blank
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typrüfland Deutschland	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	3,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	B-Säule links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
5	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F0P6550111

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10479578
vom: 23.04.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Türzierleiste vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - B-Säule links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



4 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen hinten links



5 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen hinten rechts

