

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002393577
Besichtigt am: 15.04.2026 13:37
Berichts-Nr: 10431967
FIN: WVGZZZC1ZNY066839

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	11.03.2022
Laufleistung:	52.498 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW

4 Leichtmetallräder "Galway" 6 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Chrom-Paket

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-

Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Pamplona

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Gehobene Ausstattung

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Nebelscheinwerfer
Kategorie 0	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Sprachsteuerung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Spurwechselassistent
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Überführungsausrüstung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne zus. Dichtungen außen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kurzheck	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Pedale in Edelstahl gebürstet
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radio
Leuchtweitenregulierung	Radschrauben Standard
Linkslenker	Radstand
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Rechtsverkehr
Mit Individualeinbau	Regensensor
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifen 205/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionsanzeige "Plus"	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schalthebelknauf in Leder
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen hinten
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Normalsitze vorn	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne 2. Batterie	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Servolenkung
Ohne Anhängervorrichtung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stabilisator vorn
Ohne Folienbeklebung	Standard-Klimazonen
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
	Telefonschnittstelle
	Textilfußmatten vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	8,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
3	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
5	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachhimmel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10431967
 vom: 15.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.786,23
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.786,23

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	202,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	208,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY066839

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



2 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



3 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



5 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10431967
vom: 15.04.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachhimmel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

