

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002444430
Besichtigt am: 06.05.2026 16:00
Berichts-Nr: 10561069
FIN: WAUZZZGA1PA010599

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	27.03.2023
Laufleistung:	44.768 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Bremsbelagverschleißkontrolle
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dachreling, Entfall
5 Türen	Dachspoiler
Abgasendrohre	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Ablage- und Gepäckraumpaket	Diebstahlsicherungspaket
Abweichende Verbauung	Diebstahlwarnanlage
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Drehstromgenerator 140 A
advanced	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einparkhilfe plus
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Anfahrassistent	Entriegelung Hintersitz Standard
Assistenzpaket Fahren	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Parken	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Assistenzpaket Sicherheit	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi AG	Fensterheber
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Frontantrieb
Audi pre sense basic	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Funktionspaket
Audi Soundsystem	Funktionspaket Reifen
Audi virtual cockpit	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschlossener Aufbau
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Gurtanlegekontrolle
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckleuchten
Beifahrersitz höheneinstellbar	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bluetooth-Schnittstelle	Infotainmentrechner
Bordliteratur in Deutsch	Innenbeleuchtung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne ECO-Funktion
ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Head-up-Display
Kein Selbstabholer	Ohne Individualeinbau
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Keine Aktionsausführung	Ohne Kompensor
Kennzeichenträger vorn	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladedose
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Klima- und Komfortpaket	Ohne Nackengebläse
Kofferraumbodenmatte	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortklimaautomatik	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Stabilisator hinten
Komfortpaket plus	Ohne Trennwand
Komfortpaket Sitze	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel, mit Safelock	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Windschott
Kopfstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ottomotor
LED-Scheinwerfer	Progressivlenkung
Linkslenker	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Doppelspeichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben diebstahlhemmend
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radstand
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 7	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reserverad platzsparend
Normalsitze vorn	Rückfahrkamera
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	S tronic
Ohne Audi drive select	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Beleuchtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienfahrwerk



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sideblades in Manhattangrau Metallic
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Skript
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	187,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA1PA010599

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10561069
vom: 06.05.2026

» Beschädigungsfotos

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar	connectcode
