

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002430202
Besichtigt am:	18.05.2026 08:35
Berichts-Nr:	10618699
FIN:	TMBLJ7NU3P5055943



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	15.05.2023
Laufleistung:	49.738 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	110 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h	Bremsbelagverschleißkontrolle
"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Brillen-Ablage/Halter
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket
"SUNSET"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	DAB - Digitaler Radioempfang
"Virtual Cockpit"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachspoiler
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung vorn
3. Kopfstütze hinten	Dekor-Einlagen
4 Türen	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagenpaket 3	Einparkhilfe
Aero Kappe schwarz matt	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Allradantrieb	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Embleme
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (68Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Durchladeeinrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne ECO-Funktion
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, manuell	Ohne Emblempaket
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimakomfortscheibe	Ohne Halter
Komfortausstattung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurhalteassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Pannen-Set
MPV	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Navi Amundsen + Web radio	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Normalsitze vorn	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne "drive select"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Anschlussgarantie	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sondermodell 2022
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	3,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen
2	Radzierblende hinten links	Fehlt	Ersetzen
3	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen
4	Radzierblende vorne rechts	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NU3P5055943

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Batteriezertifikat



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618699
vom: 18.05.2026

2 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Ersetzen



3 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



4 - Radzierblende vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

