

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PREISFINDUNG


	Umsatzsteuer		§25a								
	nein		ja								
Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell						
	Ford		Tourneo Courier Ambiente		1.5 TDCi EU6, Ambiente, 2015 - 20..						
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel				
	WF0LXXTACLFS73441		Van		5	Diesel	8566/BLL				
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU				
	18.08.2015	2	81.317 km	70 kW	4	1499	01/26				
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)					
	0,00 %	0,00 %	0	A		104 (NEFZ)					
	Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)				
	Privatfahrzeug				nein	05/26	80.670 km				
Farbe		Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)					
Titan-Grau Metallic		metallic		nein	k. A.	k. A.					
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung									
nicht vollständig		Fremdwerkstatt									
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.					
Stoff		anthrazit		Getriebe 5-Gang - Typ:..		Euro6					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: nein		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja		Chiptuning: k.A.						
Ausstattung	Serienausstattung:										
	2.Sitzreihe mit Sitzbank		Anti-Blockier-System (ABS)		Antischlupfregelung (ASR)						
	Außenspiegel mech. von innen verstellbar		Ausstellfenster Schiebetür links		Bordcomputer						
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Energierückgewinnung (Smart Regenerative ..		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..						
	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fensterheber elektrisch vorn		Heckklappe verglast						
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz							
Karosserie/Aufbau: Kombi		Kopfstütze hinten mitte		Laderaumboden Kunststoff (Formteil)							
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-A..		Motor 1,5 Ltr. - 70 kW TDCi KAT							
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitz geteilt / klappbar		Rußpartikelfilter							
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schiebetür links		Schiebetür rechts							
Servolenkung elektrisch		Sonnenblende rechts mit Spiegel		Stahlfelgen 6x15							
Starter-Paket		Tagfahrlicht		Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum							
Verglasung getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung							
Sonderausstattung:											
Audio-Paket 17		Batterie 60 Ah		Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..							
Klimaanlage		Metallic-Lackierung		Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)							
Sitz-Paket 7		Stoßfänger Wagenfarbe									
Zusatzausstattung:											
Ganzjahresreifen											
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe						
nein	ja	nein	nein	1.000,00 €							
Nachlackierung -> leicht erhöhte Lackwerte am gesamten Fahrzeug (0,00 €)											
(U) Nachlackierung -> unbekannt/geschätzt: Tür hinten rechts nachlackiert (1.000,00 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1										
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)											
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PREISFINDUNG

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
k. A.		k. A.		
Reifen vorne	VL	VR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			k. A.	

Optischer Zustand



Innenraum - Ozonbehandlung
 Pauchale für optische Schäden

Technischer Zustand

Motorverkleidung ausgerissen