

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439093
Besichtigt am: 06.05.2026 11:32
Berichts-Nr: 10558133
FIN: TMBEK9NW6P3118077



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVK
Erstzulassungsdatum:	12.04.2023
Laufleistung:	54.128 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Steel-Grau
Farbe Dach:	Steel-Grau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Monte Carlo, Dachhimmel Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dekor-Einlagen
"Virtual Cockpit"	Drehstromgenerator 140 A
2 USB Typ-C vorne	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Ebener Ladeboden hinten
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorne + hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Adaptiv cruise control (fjr DSG) mit Speedlimiter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktionsausführung	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefachkappe
Alupedalset	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Ambientebeleuchtung Rot	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fernlichtassistent
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel schwarzlackiert	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausstattung 2	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumabdeckung
Bauteilesatz,-Deutschland	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Berganfahrassistent	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Black Piano	Hinterachse "Standard"
Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Business & Reise	Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom
Care Connect + Infotainment Online	Kältemittel R1234yf
Care connect + Infotainment online 3 Jahre	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Crew Protect Assist	Kofferraumnetz
DAB - Digitaler Radioempfang	Kopfstützen für Vordersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dämpfung vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Feuerlöscher
Kühlerschutzgitter - schwarz	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane assist +	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Lange Hesckscheibe mit Spoiler	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic, beheizbar	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 6,5x17" ET 40 "Volans" schwarz	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überföhrungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Licht & Sicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Pannen-Set
Mit Adapter	Panorama Glass Dach
Mit Blende	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Regenschirm	Rechtsverkehr
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Verkehrszeichenerkennung	Reifen 205/50 R17 89V
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelkonsole	Reifendruckkontrolle
Modul Boden hinten Ausführung 3	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Müdigkeitserkennung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Navi Amundsen 9,2"	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Nebelscheinwerfer	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Netztrennwand	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Nicht Heissland	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Nicht raucherausführung	Scheinwerferreinigungsanlage
Normal-Lackierung	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Notrufsystem eCall+	Schriftzugsatz
Ohne "drive select"	Schwarzes Dachhimmel
Ohne 2. Batterie	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne Abfalleimer	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Servolenkung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Dekorfolien/Embleme	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne ECO-Funktion	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Spaceback
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

Sportsitze
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, mittel
Variante Grundausstattung
Version Standard plus
Voll LED Hauptscheinwerfer
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Web Radio
Wegfahrsperre elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Karosserieabdeckungen am Schweller ohne Radlauf
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
5	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.338,66
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.338,66

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	241,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	169,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	250,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	321,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEK9NW6P3118077

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558133
vom: 06.05.2026

6 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

