

TESTPROTOKOLL - Personbil

Lynk & Co 01 1.5 TD Plug In Hybrid FWD PHEV (GEP3 MP+) (B) (261hk) SVART

Mätarställning 3 422 mil	Antal brukare 3	Moms Nej	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombl	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-In Laddhybrid	Motoreffekt 81 HK/ 60 kW	CO2 24	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: SVART	Klädsel	Garanti		
Servicebok Digital	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2025-05-28 226 mil	Nästa service	Serviceavtal Nej	Kamrem Ej bytt	
Senast besikt. 2025-06-19 2 343 mil	Nästa besiktning 2026-08-31 Besiktning krävs inom kort	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Nej	



Anmärkningar

Beräknad rep. kostnad
(Inkl. moms)

01 Skadebild	Repa ner till grund VB dörr	-
02 Skadebild	Buckla med lackskada VB skärm	-
03 Skadebild	Lackflagning stötfångare fram mitten längst ner	-
04 Skadebild	Stenskott med spricka	-
05 Skadebild	Kantstötta fälg HB	-
06 Skadebild	Repor, märken, dörruppslag, stenskott förekommer	-
Summa ink. moms:		-

Fordonet säljs till bilhandlare: Bilen säljs i befintligt skick genom ett auktionsförfarande och köparen - i egenskap av fackman - är införstådd med att han har en undersökningsplikt före köpets ingående. Fel och brister som omfattas av undersökningsplikten eller i övrigt framgår av annons, varudeklaration eller liknande kan inte reklameras.

Betalning skall ske inom 24 timmar från avslutad budgivning och accepterat bud.

Upphämtning skall ske inom 48 timmar från betalning. Observera att faktisk upphämtningsplats anges när bud accepteras.

TESTPROTOKOLL - Personbil

Lynk & Co 01 1.5 TD Plug In Hybrid FWD PHEV
(GEP3 MP+) (B) (261hk) SVART


Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mm

Däck	Sommardäck(monterad)	Vinterdäck (medföljer ej)
Fälgtyp 20 tum Lättmetall Original-fälg	Vänster 6mm	Fälgtyp
Däcktyp Sommardäck 235/45-20 Continental DOT 0823		Däcktyp
		Vänster 

Bilder




10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



8.4.3 -
Instrumentering/Varningslampor



8.4.3 -
Instrumentering/Varningslampor



8.4.3 -
Instrumentering/Varningslampor



Skadebild
Repa ner till grund VB dörr



Skadebild
Buckla med lackskada VB skärm



Skadebild
Lackflagnig stötfångare fram
mitten längst ner



Skadebild
Stenskott med spricka



Skadebild
Kantstötta fälg HB



Skadebild
Repor, märken, dörruppslag,
stenscott förekommer

