

Standplatz: _____

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig**
1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	WL -XE 0999E	Fahrgestell-Nummer:	KMHS6812DPU072006
Vertrags-Nummer:	45361083	Erstzulassung:	29.06.2023
Internes KZ:	15075622	Kilometer-Stand:	42792
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **46.848,74**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	579,83
Stoff Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **47.428,57**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **56.440,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 56.440,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	37
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	187	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	2040	zul. Gewicht (kg):	2650

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45361083
Amtliches Kennzeichen: WL -XE 0999E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.11.2023	9059870596	Eigenverschulden	Frontschaden	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45361083
Amtliches Kennzeichen: WL -XE 0999E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.08.2024	14403	Bremsflüssigkeitswechsel
27.08.2024	14403	Inspektion und Wartung
23.01.2026	35169	Inspektion und Wartung
23.01.2026	35169	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WL-XE 999E
Berichtsnummer :	0000000928613-DE968		
Referenznummer:	31198212		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Basis Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS6812DPU072006	Laufleistung abgelesen:	42792 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 14:13 29664 Walsrode
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Abyss Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1 + 1	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Vredestein	235/55/R19/-V 4,5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	235/55/R19/-V 4,5 mm
2. Achse - links / Zust.	Vredestein	235/55/R19/-V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	235/55/R19/-V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag	Lackieren
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Hinten	Unfallschaden	Erneuern
4.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren
5.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
8.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Armaturenbrett	Verschmutzt	Reinigen
10.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Unfallschaden - Erneuern



3. Stoßfänger Hinten
Unfallschaden - Erneuern



3. Stoßfänger Hinten
Unfallschaden - Erneuern



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



5. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren




8. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



9. Armaturenbrett
Verschmutzt - Reinigen



9. Armaturenbrett
Verschmutzt - Reinigen



10. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen