

TMBLN7NS5N8045980

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	103.148 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBLN7NS5N8045980	Leistung	147 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	25.07.2022	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Heckbereich	Anhängerkupplung - ohne Funktion - Diagnose durchführen
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (30.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (60.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (90.000km Service fehlt -> 30.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - verschmutzt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	2mm - 2mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	2mm - 2mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46993598
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Christian Schaper



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46993598
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Christian Schaper



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	103.148 km
Fahrgestellnummer	TMBLN7NS5N8045980	Erstzulassung	25.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46993598
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Christian Schaper



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckbereich: Anhängerkupplung - ohne Funktion - Diagnose durchführen



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 03.08.2026
Protokollnummer: 46993598
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Christian Schaper



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



SKODA

SKODA
NS
ACDTUAX1
NAD7AD7GC0104BI0G5SC1B2A
KODIAQ
IP-MQ837AS_A0_0822-TMB-1
AT-5QA_OV_0218_000-TMB-1
08-SKx-715W_NS_DTUA_AD7_0_A_1_5-000
RL-DQ381_7A_17_020-WWW-1

PR-VW_00208_00_000-WWW-1
M1G
SKODA AUTO a.s.
tr. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TMBLN7NS5N8045980
07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Handwritten signature

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
0.2. Typ:
Variante:
Version:
Handelsbezeichnung:
Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.1. Kennung der ATCT Familie:
0.2.3.2. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.3. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie
0.2.3.5. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:
0.2.3.6. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.2.3.7. Fahrzeugklasse:
0.4. Name und Anschrift des Herstellers:
0.5.

0.2.1. Handelsbezeichnung:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse:
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der
vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0249*23, erteilt am 14.10.2021
• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische
Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet
werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Handwritten signature

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Interne Herstellerdaten



GJ909549

153

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Innerorts	171			6.5		
Außerorts	125			4.7		
Kombiniert	142			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

yes

e8 29 37

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	225			8.6		
Mittel	165			6.3		
Hoch	148			5.6		
Extra hoch	177			6.7		
Kombiniert	172			6.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585#NO.30: A2 max 1575#NO.16.2.: with trailer axle 2+99 kg#NO.35: #215/65 R17 99V#7.0JX17
ET40#215/65 R17 99V#6.5JX17 ET38#235/45 R20 100V#8.0JX20 ET41#235/50 R19 99V#7.5JX19 ET40#235/50 R19
99V#7.0JX19 ET43#235/55 R18 100V#7.5JX18 ET40#235/55 R18 100V#7.0JX18 ET43#235/55 R18 100V M+S#7.5JX18
ET40#235/55 R18 100V M+S#7.0JX18 ET43#NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

1. Anzahl der Achsen / Räder:

2. / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

2 , Achse 1/2
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

cardan shaft
- 3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :

non-automated
4. Radstand [mm]:

2788
- 4.1. Achsabstand [mm]:

2788
5. Länge [mm]:

4747
6. Breite [mm]:

1882
7. Höhe [mm]:

1671
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1765
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

1836
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

2410
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:

1210
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

4910
18. Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]:
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]:

2500
- 18.4. Ungeraden Anhängers [kg]:

750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

100
20. Hersteller des Motors:

Volkswagen AG
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DTU
22. Arbeitsweise:

Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:

no
- 23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4; in Line
25. Hubraum [cm³]:

1968
26. Kraftstoff:

diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

mono fuel vehicle
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
- 27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

147 00
- 27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):

bei 3600
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):

automatic
- 28.1. Gang:

1 2 3 4 5 6 7 8 R
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
- 28.1.3. Gesamtübersetzung:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

216
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1575
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1
36. Anhängerbremsschlüsse:

AC
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:

grey
41. Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahreritz):

5
- 42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel
- Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹:

81.00
- Fahrgeräusch [dB(A)]:

67.00
47. Abgasnorm:

EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]:

1924
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0)	f_1 (47.1.3.1)	f_2 (47.1.3.2)
163.7	0.753	0.03901

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{ac}):

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

no

48. Abgasemissionen:

1.2. Prüfverfahren:

Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

715/2007*2018/1832AP

Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	20.9	-----	-----	30.0	39.5	-----	0.3900	0.01 E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren:

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

0.27

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Vollständige RDE-Fahrt:

NO_x [mg/km] 800

Innerstädtische RDE-Fahrt:

800

Partikelzahl mit Exponent [# / km]

6.00 E11

6.00 E11