



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 45767047  
Auftrags-Nr / Referenz: 10410213  
Besichtigungsdatum: 22.05.2026

## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC40 B3 B DKG Core		
Kennzeichen	MY-FC 23	Fahrgestellnummer	YV1XZK7VXR2250097
Erstzulassung	13.05.2024	Laufleistung (abgelesen)	42.439 km
HSN/TSN	9101 / BUO 00005	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	ONYX BLACK	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	120 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	05/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.220 kg
Dokumente	ZB   vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10410213	Re-Import	Nein

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R18 104H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	n.i.O.
2	235/55 R18 104H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2028

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn und hinten - beleuchtete Türablagen vorn und hinten - beleuchtete Dekoreinlagen (in Armaturentafel und vorderen Türen) - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe - beleuchteter Fussraum vorn und hinten - Leseleuchten vorn und hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+)
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
City Safety Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremsassistent
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung der zweiten Generation 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm -Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations -Kartenansicht)
Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einparkhilfe, hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Faltbarer Laderaumboden mit Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.
Frontgrill im Wasserfall-Design in Hochglanzschwarz mit Chromumrandung
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Getränkehalter (zwei) in der Mittelkonsole
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum - zwei auf jeder Seite
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Begrüßungsleuchten, Dachhimmelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Leseleuchten vorn
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten



Bezeichnung
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung inkl. CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter
Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung
Kopfstützen hinten fixiert
Kopfstützen vorne
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Hochglanzsilber
Ottopartikelfilter
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Textil (Rivel Chine) - inkl. Mittelarmlehne hinten - Aluminiumeinlage: Urban Grid - Dachhimmel: Anthrazit
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 250 Watt Leistung - 8 Lautsprecher - Air Woofer Technology
Radiozubehör: Zwei USB-C Anschlüsse im Mittelkonsole vorn
Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallräder 18"-5-V-Speichen-Design 7,5 Jx 18" mit Ganzjahresbereifung 235/55 R18 Reifenkategorie A
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sitze: Beifahrersitz höhen- und längenverstellbar
Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn



**Bezeichnung**

Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Verbandskasten und Warndreieck  
Verglasung: Colorverglasung  
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum  
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)  
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)  
Wegfahrsperr  
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automaischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

**Sonderausstattung**

**Bezeichnung**

Lackierung: Metallic-Lackierung  
Paket: Fahrerassistenz-Paket (Mild-Hybrid) - Adap. Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist -automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand - Pilot Assist  
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung  
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

**Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

**Gebrauchsspuren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug

**Fehlteile**

**Fehlteil**

Ausrüstung - Abschleppöse (Stoßfängervorne)  
Summe (netto)

**Festgestellte Nachlackierungen**

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




## Übersichtsfotos




**Abbildung 1:** Schräg vorne




**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesening 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 19:** Sonstiges



## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen