


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002473476
Besichtigt am: 28.05.2026 11:00
Berichts-Nr: 10685551
FIN: WVGZZZE2ZPE024121

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLR
Erstzulassungsdatum:	06.03.2023
Laufleistung:	64.945 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teil-Kunstleder
Interieurfarbe:	Soul-Tornadorot/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	288 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
 4 Leichtmetallräder "Narvik", 8,5 J x 21 vorn, 9 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
 4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) in Dark Graphite/glanzgedreht, Winterreifen 235/55 R 19 T/255/50 R 19 T
 6+1 Lautsprecher
 Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Airstop®-Reifen 235/45 R 21 vorn, Airstop®-Reifen 255/40 R 21 hinten
 Ambientebeleuchtung 30-farbig
 Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Armaturentafel Komfort
 Armlehne für Vordersitze
 Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 320A (49Ah)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Car2X
 CCS-Ladedose
 Dachleiste, Farbe modellabhängig
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten, Basis 1
 Dämpfung vorn
 DC/DC Wandler 3,0 KW
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12
 Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Dualmotor-Allradantrieb
 Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
 Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
 Einton-Signalhorn
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektro-Motor Aggr. 0EH.A und 0EJ.B
 Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V
 Embleme
 e-Sound
 Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
 Fahrprofilwahl
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
 Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fertigungsablauf Emden
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
 Gepäcknetz
 Gepäckraumboden
 Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
 Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
 Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 GTX
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachsgewicht Standard
 Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
 Infotainment-Paket
 Innenspiegel automatisch abblendend
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Plus"

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Plus"

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Modelljahreswechsel 2023 XIII

Modellpflege KW 45

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Narvik 8,5 J x 21 / 9 J x 21 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Reifen 235/45 R 21 / 255/40 R 21

Navigationssystem "Discover Pro"

Netztrennwand

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b. Abgas

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne kombinierte Längs- und Querverführung

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 2

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio "Ready 2 Discover"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"

Softwareverbund Ausführung 10

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in sportlichem Design

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Triebwerkunterschutz

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfstand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VWD Modelljahreswechsel

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 W	8,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 W	8,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 107 W	7,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 107 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 11.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE024121

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Spotrepair

