

8 de enero de 2026

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - PARTNER PRO STANDARD 600K	FECHA 1ª MATRICULACION	15/09/2021
VIN		KILOMETROS	141.550
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	20/10/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1
	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

3

INFORME-STELL-RE-561-
2025__(9514104761-9118LST).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

5

INFORME-STELL-RE-561-
2025__(9514104761-9118LST).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

EXTRECAR, S.L. **ORDEN DE REPARACIÓN** RESGUARDO DE DEPÓSITO

CONTROLES VISUALES EN RECEPCIÓN (no prejuzga sobre defectos o faltantes no aparentes)

Modelo: POCO F5, Año: 2024, Color: Gris, Tipo: Vaneta.

DESCRIPCIÓN QUE HACE EL CLIENTE DE LA AVERÍA/TRABAJO A REALIZAR

1. REVISIÓN DE OPERACIONES SISTEMÁTICAS
2. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE HABITÁCULO
3. SUSTITUCIÓN DEL LÍQUIDO DE FRENO
4. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE
5. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBURANTE (GASOL)

ESTIMACIÓN

ACUERDO CLIENTE

Fecha de entrega: 14/07/2025, Fecha prevista de entrega: 14/07/2025.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y ECONOMÍA CIRCULAR:

☒ Autorizo a reparar

FIRMA DEL CLIENTE

Inscrito en el Registro Mercantil de Badajoz, Tomo 152, Folio 46, Hoja BA-6.297, Inscripción 1ª - CIF: B-06253367.



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17

Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Fopertek

PART OF **CED** GROUP



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17




Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17




Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



Foto daños internos 17



FSALP_FOTOS SALPICADERO



FFLTD_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA



FFLTI_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA



Fopertek

PART OF **CED** GROUP



FDEL_FOTOS DELANTERA



FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA



FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA



FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

12

INFORME-STELL-RE-561-
2025__(9514104761-9118LST).DOC



FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS



FMLTRO_FOTOS MALETERO



FLLAN_FOTOS LLANTAS



FTRAS_FOTOS TRASERA



Fopertek

PART OF **COD** GROUP

13

INFORME-STELL-RE-561-
2025_(9514104761-9118LST).DOC




Foto documentación 1



Foto documentación 1